


# ANALYTICKÁ ČÁST - PŘÍLOHY



Objednateľ / Client:	 <p>Opava Moravskoslezský kraj</p>	<b>TECHNOPROJEKT</b>  <p>Generální projektant: Technoprojekt, a.s. Havlíčkovo nábřeží č. 38 702 00 Ostrava</p>
Objednateľ / Client:	<p>Staturární město Opava Horní náměstí 69 746 26 Opava</p>	<b>ARCHITEMA</b> MEMBER OF TECHNOPROJEKT GROUP  <p>Zpracovatel: Designer: Architema, s.r.o. Havlíčkovo nábřeží č. 38 702 00 Ostrava</p>
Akce / Project:	<p>Územní studie proveditelnosti Průmyslová zóna Jaktař-Vávrovice ulice Krnovská, Bruntálská</p>	Paré / Set: <b>2</b>
Stupeň: Doc.type:	Vypracoval: Drawn by:  Zodp. projektant: Designer: Ing.arch.Tomáš Suchom	
Územní studie proveditelnosti	Kontroloval: Controlled by: Ing.arch.Miroslav Ščudla	
Název výkresu / Plan name:	Manažer projektu: Project manager: Ing.arch.Tomáš Suchom	
Analytická část - přílohy	Datum: Date: 11/11/2016	
Oddělení: Department: Stavební	Archivní číslo: Document No: 879-32361-A03	
Profese: Specialization: Architektura		
Formát: Size: 76 x A4	Revise: Revision:	

Tato dokumentace je duševním majetkem firmy Technoprojekt, a.s. a nesmí být použita bez jejího souhlasu  
This documentation is an intellectual property of company Technoprojekt, a.s. and must not be used without its declaratory permission or contractual agreement

Komplexní geologické služby v oborech inženýrská geologie, hydrogeologie, sanační geologie, geotechnika

Číslo zakázky: Z16-084

Objednatel: Technoproyekt, a.s.

## Průmyslová zóna Jaktař, Vávrovice

Předběžné IG a HG posouzení

Odpovědný řešitel geologických prací:

**Ing. David Muška**

Osvědčení odborné způsobilosti MŽP  
č. 2100/2009 v oboru inženýrská geologie  
a č. 2208/2013 v oboru hydrogeologie



Termín zpracování: září 2016

Výtisk č.: 3 z 6

**OBSAH**

<b>1. ÚVOD A VYMEZENÍ CÍLŮ .....</b>	<b>3</b>
<b>2. POPIS ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ A PŘÍRODNÍCH POMĚRŮ .....</b>	<b>3</b>
2.1 VYMEZENÍ ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ .....	3
2.2 GEOMORFOLOGICKÉ, KLIMATICKÉ A HYDROLOGICKÉ POMĚRY.....	4
2.3 GEOLOGICKÉ POMĚRY .....	5
2.4 HYDROGEOLOGICKÉ POMĚRY.....	6
2.5 OSTATNÍ POMĚRY SE ZŘETELEM NA ZVLÁŠTNÍ OCHRANU .....	6
2.6 DOSAVADNÍ PROZKOUMANOST .....	7
<b>3. VÝSLEDKY REŠERŠNÍCH PRACÍ.....</b>	<b>8</b>
3.1 PLOCHA 1 .....	8
3.1.1 Geotechnické poměry a založení staveb .....	8
3.1.2 Hydrogeologické poměry .....	9
3.2 PLOCHA 2 .....	9
3.2.1 Geotechnické poměry a založení staveb .....	9
3.2.2 Hydrogeologické poměry .....	10
3.3 PLOCHA 3 .....	11
3.3.1 Geotechnické poměry a založení staveb .....	11
3.3.2 Hydrogeologické poměry .....	12
3.4 PLOCHA 4 .....	12
3.4.1 Geotechnické poměry a založení staveb .....	12
3.4.2 Hydrogeologické poměry .....	13
3.5 PLOCHA 5 .....	13
3.5.1 Geotechnické poměry a založení staveb .....	14
3.5.2 Hydrogeologické poměry .....	15
3.6 PLOCHA 6 .....	15
3.6.1 Geotechnické poměry a založení staveb .....	15
3.6.2 Hydrogeologické poměry .....	16
3.7 POSOUZENÍ MOŽNOSTI VSAKOVÁNÍ A NÁVRH KONCEPCE ODVÁDĚNÍ VOD.....	16
3.7.1 Horninové prostředí .....	17
3.7.2 Možnost ovlivnění jakosti podzemních a povrchových vod .....	17
3.7.3 Posouzení vlivu zasakování na okolní objekty .....	18
3.7.4 Návrh typu a umístění vsakovacích objektů.....	18
3.8 DOPORUČENÍ DALŠÍCH PRŮZKUMNÝCH PRACÍ .....	19
<b>4. POUŽITÁ LITERATURA A PODKLADOVÉ MATERIÁLY .....</b>	<b>20</b>
4.1 SEZNAM NOREM .....	20

**Seznam tabulek:**

Tabulka č. 1 Měsíční úhrn srážek (mm), stanice Opava-Otice	4
Tabulka č. 2 Měsíční teplota vzduchu (°C), stanice Opava-Otice	5

**Seznam příloh:**

- Příloha č.1. Přehledná situace okolí zájmového území (M 1:25 000)
- Příloha č.2. Podrobná situace lokality s vyznačením archivních vrtů (M 1:10 000)
- Příloha č.3. Geologické profily archivních sond
- Příloha č.4. Schematické geologické řezy

**Rozdělovník:**

Výtisk č. 1 – 5: Technoproyekt, a.s.  
Výtisk č. 6: Archiv zhotovitele

## 1. ÚVOD A VYMEZENÍ CÍLŮ

Na základě objednávky společnosti **Technoproyekt, a.s.** byla provedena rešerše geologických poměrů zájmového území s využitím archivních dat z databáze České geologické služby. Rešeršní práce byly provedeny jako podklad pro vyhotovení územní studie proveditelnosti záměru „Průmyslová zóna Jaktař, Vávrovice – ulice Knovská, Bruntálská“.

**Cílem rešeršních prací bylo:**

- Získání archivních zpráv, posudků a laboratorních výsledků mechaniky zemin z databáze vrtné prozkoumanosti ČGS a dalších dostupných archivů;
- Zpracování prostorové představy o geologické stavbě a jednotlivých geotechnických kategoriích na lokalitě ve formě geologického řezu;
- Vyhodnocení základových poměrů ve vztahu k navrhovanému záměru a dostupným informacím;
- Posouzení možnosti likvidace srážkových vod vsakem do horninového prostředí s důrazem na ochranu podzemních vod;
- Zhodnocení nejistot vyplývajících z dosavadní prozkoumanosti a návrh průzkumu pro další projektovou či realizační etapu stavby.

Vzhledem k návaznosti na předchozí průzkumné práce v okolí lokality, byly použity v textu i přílohách také původní symboly a zatřídění z neplatných norem ČSN 73 1001 a ČSN 73 3050;

Pro zpracování byla zhotoviteli poskytnuta výkresová dokumentace s vymezením zájmového území. Zhotovitel dále pro vyhodnocení využil výsledky dosavadních geologických prací dle archivu ČGS a základní geologickou a hydrogeologickou mapu měřítka 1:50 tis. (list č. 15-32 Opava).

## 2. POPIS ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ A PŘÍRODNÍCH POMĚRŮ

### 2.1 VYMEZENÍ ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ

Zájmové území se nachází v Moravskoslezském kraji, městě Opava, při severozápadním okraji města, v prostoru podél silnice I/57 (ul. Knovská) a I/11 (ul. Bruntálská) od okružní křižovatky v Jaktaři ve směrech na Krnov a Bruntál.

Zájmové území je dle zadávací dokumentace rozděleno na 6 dílčích ploch, z nichž je většina zemědělsky obhospodařována. V území se také vyskytuje stávající areál společnosti Mondelez a zemědělského družstva, ČS PHM a komerční objekty. Jednotlivé plochy jsou vymezeny:

- Plocha č. 1 (7,1 ha) se nachází v prostoru mezi silnicí I/11 a místní komunikací ul. U Stodol, v její východní části navazuje na areál Auto Heller
- Plocha č. 2 (7,5 ha) se nachází v prostoru mezi silnicí I/11 a I/57, v jihovýchodní části navazuje na čerpací stanici a komerční objekty.
- Plocha č. 3 (11,5 ha) je vymezena vpravo podél silnice I/57 až k železniční trati Opava-východ – Krnov, v severní části je ohrazena vymezením dopravního koridoru pro přeložku silnice I/11 - západní část severního obchvatu Opavy. Část plochy je v současné době využita pro prodejnu střešních krytin.
- Plocha č. 4 (13,4 ha) navazuje za výše uvedeným dopravním koridorem až k místní komunikaci ul. Obecní. V severní části navazuje na areál zemědělského družstva.

- Plocha č. 5 (15,2 ha) je vymezena také v prostoru mezi silnicí I/57 a tratí ČD v návaznosti na silnici III/0578 ul. K Celnici. V současné době je plocha využívána pouze zemědělsky, a je uvažována jako rezerva pro další rozšíření závodu Opavia, umístěného jižně od ul. K Celnici.
- Plocha č. 6 (14,8 ha) navazuje na plochu č. 5 za melioračním příkopem severním směrem a využívá prostor mezi tratí ČD a silnicí I/57

Řešeným územím prochází také navržená trasa západní části severního obchvatu Opavy, jehož silniční těleso bude oddělovat plochy č. 3 a 4.

Terén lokality je v případě ploch 1 a 2 mírně svažitý s úklonem k severovýchodu, u ostatních ploch pak rovinatý s nadmořskou výškou v úrovni cca 550 - 564 m n. m.

Přehledná situace lokality s vymezením jednotlivých ploch a situace lokality s vyznačením vybraných archivních vrtů je znázorněna v přílohách č. 1 a č. 2.

## 2.2 GEOMORFOLOGICKÉ, KLIMATICKÉ A HYDROLOGICKÉ POMĚRY

Regionální **geomorfologická rajonizace reliéfu** (Demek a kol., 1987) zahrnuje zájmovou lokalitu, resp. plochu č. 1 a část plochy č. 2 do provincie Česká vysocina, subprovincie IV Krkonoško-jesenická soustava, Jesenické oblasti IVC, celku IVC-8 Nízký Jeseník, podcelku IVC-8B Štěborická pahorkatina a okrsku IVC-8B-b Zlatnická pahorkatina.

Zbývající plochy pak náleží do provincie Středoevropská nížina, soustavy VII Středopolské nížiny, podsoustavy VIIA Slezská nížina, celku VIIA-1 Opavská pahorkatina, podcelku VIIA-1B Poopavská nížina pahorkatina a okrsku VIIA-1B-a Otická nížina.

Zájmové území se **podle klimatologického členění** Quitta (1971) nachází v mírně teplé oblasti **MT 10**. Průměrná teplota v lednu činí -2 až -3°C, v červenci dosahuje průměrná teplota hodnot 17 až 18°C. Dlouhodobý průměrný roční srážkový úhrn vzhledem ke značné koncentraci průmyslu, blízkosti větších vodních ploch a hustotě zástavby neklesá pod 750 mm. Ve vegetačním období se pak pohybuje okolo 550 až 600 mm a v zimním období klesá na 200 až 250 mm. Průměrný potenciální roční výpar dle Tomlaina (1980) je za období 1931 až 1960 cca 652 mm.

V následujících tabulkách jsou uvedeny klimatologické údaje, převzaté ze zprávy podrobného GTP Silnice I/11 Opava, Severní obchvat. (G-Consult, spol. s r.o., 2015), které byly zskány z databáze ČHMÚ ze stanice Opava – Otice. Údaje znázorňují kontinuálně měřené hodnoty průměrných měsíčních teplot vzduchu a měsíčních úhrnů srážek za období 2004 - 2014.

**Tabulka č. 1** Měsíční úhrn srážek (mm), stanice Opava-Otice

R/M	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Suma/rok
<b>2004</b>	11.8	25.2	45.5	37.7	52.7	68.5	41.3	46.5	15.3	64.8	41.1	8.8	<b>459.2</b>
<b>2005</b>	28.6	29.8	8.5	43.3	85.7	60.3	126.4	87.6	23.9	3.9	48.5	64.9	<b>611.4</b>
<b>2006</b>	24.4	23.5	35.4	91.7	55.6	93.0	20.8	124.1	16.0	8.7	25.7	16.7	<b>535.6</b>
<b>2007</b>	25.1	16.5	50.5	8.1	41.0	82.8	81.4	42.0	128.0	61.9	20.4	21.4	<b>579.1</b>
<b>2008</b>	21.2	5.4	18.8	28.0	89.8	80.2	114.2	46.4	76.5	24.3	9.6	34.2	<b>548.6</b>
<b>2009</b>	19.2	25.9	73.0	10.2	84.5	124.1	105.2	41.1	14.8	58.6	29.6	47.7	<b>633.9</b>
<b>2010</b>	65.5	20.9	9.9	65.6	184.2	96.7	139.6	78.4	86.8	6.3	70.2	36.3	<b>860.4</b>
<b>2011</b>	11.8	9.6	29.4	29.5	74.9	76.8	149.0	44.8	12.0	39.7	0.0	15.3	<b>492.8</b>
<b>2012</b>	31.6	20.2	12.9	46.5	42.2	72.4	68.7	55.8	68.4	95.6	31.5	10.7	<b>556.5</b>
<b>2013</b>	32.3	44.8	56.0	26.9	99.2	167.7	16.3	58.5	98.7	29.1	15.0	10.0	<b>654.5</b>
<b>2014</b>	24.4	17.2	21.6	47.6	136.5	56.1	82.7	91.7	82.4	28.7	27.4	16.3	<b>632.6</b>

**Tabulka č. 2** Měsíční teplota vzduchu (°C), stanice Opava-Otice

R/M	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	průměr
<b>2004</b>	-3.1	1.1	3.1	9.2	12.2	16.1	17.6	18.2	13.1	10.9	4.7	1.2	<b>8.7</b>
<b>2005</b>	0.9	-3.6	1.5	9.0	13.6	16.2	18.8	16.5	13.9	9.3	3.1	-0.1	<b>8.3</b>
<b>2006</b>	-6.7	-2.7	0.7	9.2	14.1	17.6	21.2	16.6	15.3	11.2	7.2	4.3	<b>9.0</b>
<b>2007</b>	4.7	3.1	5.1	9.3	15.1	18.3	19.2	18.2	12.3	7.8	2.6	0.0	<b>9.6</b>
<b>2008</b>	2.5	3.5	3.9	8.1	13.1	17.6	18.3	18.1	12.8	10.1	6.2	1.7	<b>9.7</b>
<b>2009</b>	-2.1	-0.3	3.7	11.4	13.2	15.4	19.2	18.4	14.5	7.9	7.0	0.0	<b>9.0</b>
<b>2010</b>	-6.0	-1.2	3.9	8.7	12.1	17.1	20.0	17.4	11.5	5.7	6.0	-4.9	<b>7.5</b>
<b>2011</b>	-0.8	-2.5	3.5	9.7	12.9	16.5	16.0	17.9	13.9	7.7	1.4	2.0	<b>8.2</b>
<b>2012</b>	-0.9	-6.2	4.1	8.9	14.0	16.8	18.8	18.1	12.9	7.6	5.8	-1.3	<b>8.2</b>
<b>2013</b>	-2.7	-1.2	-1.0	8.0	12.9	15.9	18.7	17.4	11.0	9.2	4.9	1.9	<b>7.9</b>
<b>2014</b>	0.0	3.1	5.6	9.4	12.5	15.2	19.1	16.0	14.9	10.5	7.0	2.1	<b>9.6</b>

Podle hydrologického členění ČR (Hydroekologický informační systém VÚV T.G.M.) náleží území lokality do povodí I. rádu řeky Odry, a do povodí IV. rádu vodoteče Opava (č. h. p. 2-02-01-0840-0-00), s plochou povodí 18,97 km<sup>2</sup>. Povrchové vody na zájmové lokalitě a jejím nejbližší okolí jsou odvodňovány severovýchodním směrem k drenážní bázi tvořené touto vodotečí.

### 2.3 GEOLOGICKÉ POMĚRY

Z regionálně-geologického hlediska se zájmové území nachází v severní části Karpatské předhlubně. Karpatská předhlubň je charakterizována jako podélná deprese založená v předpolí Západních Karpat, vyplněná převážně miocenními mořskými sedimenty a pliocenními sladkovodními sedimenty. Leží diskordantně na horninách Českého masivu prekambrického až paleogenního stáří a na V se noří pod přesunuté příkrovu flyšového pásma. Na severu, při česko-polské hranici, zasahovala středně miocenní transgrese hluboko do Českého masivu opavskou pánví, situovanou na paleozoickém podloží a vyplněnou především marinními sedimenty středního badenu (wielic) a svrchního badenu (kosov).

Kvartérní sedimentace je pak tvořena zejména glacigenními a fluviálními sedimenty. Sedimenty sálského zalednění (starší riss) jsou tvořeny silně písčitými, hnědožlutými tilly a fluvioglaciálními sedimenty, v nichž převládají žlutohnědé písky a štěrkovité písky o mocnosti až 20 m. Jíly se vyskytují jen podružně. Tvoří polohy o mocnosti několika decimetrů až několika metrů. Sálský till je zpravidla silně písčitý, většincu hnědožlutě zbarvený. V náporové moréně je až 40 m mocný, v bazální moréně je mocný kolem 5 m.

Hlavní fluviální terasa je dvoudílná, tvořená dvěma akumulacemi. Starší akumulace hlavní terasy (elster-holstein) tvoří silně zahliněné štěrky, hojně limonitzované, hnědé až okrově hnědé barvy, velikosti převážně 10 - 15 cm. Materiál tvoří křemen a horniny severské provenience, zastoupení kulmských hornin je slabší. Mladší akumulace hlavní terasy (anaglaciální fáze sálského glaciálu) tvoří opět hrubé štěrky, místy i kameny a balvany, velikosti 10 - 15 cm. Zahlinění je na rozdíl od starší akumulace slabší, zastoupení křemene a kulmských hornin je takřka vyrovnané, příměs hornin severské provenience je slabší. Charakteristické jsou černofialové manganové povlaky.

Nejmladší fáze sálského zalednění je již charakterizována pouze výskytem sedimentů periglaciální zóny. Jedná se o proluviální, nedokonale opracované hlinité štěrky kulmské, podružně severské provenience, a eolické sprašové sedimenty (stáří svrchní pleistocén), tvořené vápnitými sprašemi a sekundárně odvápněnými sprašovými hlínami o mocnosti až 10 m. V údolních nivách se ukládají písčité štěrky (stáří svrchní pleistocén, würm). Mocnost terasy je cca 3 - 5 m, krytá cca 1 - 3 m (max. 5 m) mocnými holocenními jemnozrnnými náplavy.

V holocénu dochází ke vzniku fluviálních, organických, deluviofluviálních a ronových sedimentů. Jedná se převážně o hlinitopísčité sedimenty o mocnosti max. 5 m.

Stratigrafický sled doplňují v urbanizovaných místech navážky proměnlivé mocnosti a geneze.

## 2.4 HYDROGEOLOGICKÉ POMĚRY

Zájmová oblast se vyskytuje z pohledu **hydrogeologického rajónování** (Hydroekologický informační systém VÚV T.G.M.) ve skupině rajónů Kvartérní sedimenty v povodí Odry, rajónu 1520 Kvartér Opavy a v rajónu základní vrstvy 6611 - Kulm Nízkého Jeseníku v povodí Odry.

Kvartérní uloženiny mají v zájmovém rajónu rozhodující hydrogeologický význam. Jde především o glacigenní uloženiny, u nichž je charakteristické nepravidelné střídání průlinových kolektorů (štěrky, písky) a většího počtu izolátorů (hlinité jíly, souvkové hlíny). Nedochází zde proto ke vzniku jednotného zvodněného systému. Zvodněný kolektor je vyvinut převážně jen v bazální poloze, průměrná výška vodního sloupce se pohybuje v rozmezí 5 - 10 m. Hladina podzemní vody je převážně napjatá.

Propustnost zvodněných kvartérních uloženin v daném regionu je vzhledem k pestrosti litologického složení dosti proměnlivá. Hodnoty součinitele filtrace se pohybují řádově v rozmezí  $3,88 \cdot 10^{-4}$  (štěrky) -  $4,49 \cdot 10^{-7}$  m.s<sup>-1</sup> (hlíny). Také hodnoty specifické vydatnosti v tomto rajónu kolísají od 0,04 - 3,73 l.s<sup>-1</sup>. Průměrná hodnota koeficientu filtrace fluviálních sedimentů činí n.  $10^{-4}$  m.s<sup>-1</sup> (dle Jetelovy klasifikace propustnost třídy III., tj. dosti silná).

Nadložní vrstvu tvoří polohy sprašových v uceleném pokryvu. Sprašové hlíny z hydrogeologického hlediska plní funkci poloizolátoru, který umožňuje velmi omezené proudění srážkové vody pouze ve vertikálním směru.

Předkvarterní podloží je na lokalitě představováno terciérními jíly, které představují pro podzemní vodu izolátor.

Mineralizace podzemní vody rajónu je v intervalu 0,3 - 1 g/l s převládajícím chemickým typem Ca-Mg-HCO<sub>3</sub>-SO<sub>4</sub>.

Rajón 6611 Kulm Nízkého Jeseníku v povodí Odry, zahrnuje puklinový kolektor přípovrchové zóny rozpukaných a rozvolněných zvrásněných hornin moravskoslezského spodního karbonu. Kulmské horniny jsou obecně prostoupeny hustou sítí puklin, s mělkým oběhem podzemních vod v zóně zvětrávání a v pásmu podpovrchového rozpojení hornin, které zasahuje obvykle do hloubek 20-30 m, podél poruchových pásem o šířce několika desítek metrů i podstatně hlouběji. Prameny, vázané na mělký oběh podzemních vod, mají vesměs nízké, silně kolísající vydatnosti a v suchém období často zanikají. Eluviální a deluviální zahliněné sedimenty plní funkci poloizolátoru, který zabraňuje rychlému přestupu infiltrovaných srážek k hladině podzemní vody. Chemismus podzemních vod je převážně charakterizován kalcium hydrogeniciitanovým typem.

Podle základní hydrogeologické mapy se v zájmové oblasti nachází podzemní voda II. kategorie, které z kvalitativního hlediska využitelnosti pro zásobování pitnou vodou vyžadují složitější úpravu.

## 2.5 OSTATNÍ POMĚRY SE ZŘETELEM NA ZVLÁŠTNÍ OCHRANU

Vymezené zájmové plochy leží mimo ochranná pásmá vodních zdrojů (dle §30 Zákona č.254/2001 Sb. o vodách v platném znění), ale plochy č. 2 a 3 se nachází na hranici ochranného pásmá vodního zdroje Opava – Jaktařský zárez a mezi plochami 4 a 5, v areálu ZD se nachází vodní zdroj (studna) se stanoveným ochranným pásmem o poloměru 50 m.

Zájmové území není součástí velkoplošného ani maloplošného zvláště chráněného území (dle § 14 Zákona č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění) a není ani součástí Chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV).

Zájmová lokalita ani její část se nenachází v záplavovém území a není v databázi ČGS-GEOFONDU evidována jako aktivní ani potenciální plocha sesuvu.

Dle Informačního systému evidence kontaminovaných míst ([sekminfo.mzp.cz](http://sekminfo.mzp.cz)) se v blízkosti zájmového území vyskytují staré ekologické zátěže, které jsou vedené v systému evidence kontaminovaných míst.

FILSON Opava – toto území se nachází cca 300 m východně od ploch č. 1 a 2 a jedná se výrobní areál autodoplňků, který v minulosti sloužil jako distribuční sklad PHM. Na lokalitě bylo zjištěno znečištění podzemní vody NEL, BTEX a PAU a v současnosti zde probíhá dlouhodobé sanační čerpání s cílem vytvoření hydraulické bariéry pro zabránění šíření ropných látek s podzemní vodou z areálu skladu směrem k vodnímu zdroji Jaktařský zárez.

## 2.6 DOSAVADNÍ PROZKOUMANOST

Dle databáze geologické prozkoumanosti ČGS - Geofondu byly v zájmové oblasti v minulosti provedeny průzkumné práce s cílem posoudit geologické poměry pro založení staveb, infrastruktury, výstavbu vodních zdrojů a vsakovacích prvků. Výsledky těchto průzkumů byly využity při zpracování této zprávy. Pro přehlednost a jednoznačné přiřazení archivních vrtů k souvisejícím posudkům byly tyto označeny písmeny A – L. Přehled prací je uveden níže v textu:

- A **Tylích, J., 1992:** Inženýrskogeologický průzkum pro novou čerpací stanici PHM v Opavě, Chemprojekt, s.p., Praha, GF P064113
- B **Vacek, Z., 1977:** Hydrogeologický průzkum. Opava – Jaktař, Vodní zdroje, Praha, závod Holešov (Opava). GF V078601
- C **Prusek, J., 2001:** Dešťová kanalizace Opava - Palhanec, inženýrskogeologický průzkum a hydrogeologický posudek, GEP Opava. GF P100874
- D **Dedek, D., Hodný, V., Hrubešová, E., Jančovič, L., Kofroň, M., Kozelková, J., Kratochvíla, L., Krobot, P., Matlochová, A., Obdržálek, V., Paliza, M., Pělucha, L., Ryšková, J., Skupien, P., Sonnek, P., Šimáčková, A., Šimková, S., Zoglobossou, H., Žíla, P., 2015:** Silnice I/11 Opava, severní obchvat - západní část, podrobný GTP, závěrečná zpráva, G-Consult, spol. s r.o. Ostrava. GF P146267
- E **Prusek, J., 2000:** Výrobní areál fy. PRESTAR s.r.o., Opava Vávrovice, inženýrskogeologický průzkum, GEP Opava. GF P100872
- F **Dostalík, R., Kleinová, R., 2013:** Opava - Vávrovice, rozšíření výrobního areálu OPAVIA, IG průzkum a HG posudek vsakování, závěrečná zpráva, K-GEO, s.r.o., Ostrava. GF P140636
- G **Štěpánek, V., Vlk, L., 1994:** Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro akci: Čokoládovny a.s., odštěpný závod Opavia, výstavba nového závodu Vávrovice, K Ing. Libor Vlk, Ostrava - Poruba. GF P083217
- H **Ondra, K., 1996:** Technická zpráva o výsledcích podrobného stavebně-geologického průzkumu pro výstavbu nového závodu Čokoládoven a. s. Opavia v Opavě - Vávrovicích, GEOSTA Ostrava, s.r.o., Ostrava. GF P086409
- I **Vlk, L., 2006:** Opava - Vávrovice - závod na zpracování bioodpadu, inženýrskogeologický průzkum, K Ing. Libor Vlk, Ostrava - Poruba. GF P118306
- J **Ptáček, B., 1966:** Zpráva o inženýrskogeologickém průzkumu pro GO silnice I/57 Krnov – Opava, IGHP, závod Brno. GF P019752
- K **Vilšer, M., 1974:** Závěrečná zpráva za I. etapu regionálního hydrogeologického průzkumu kvarterních fluviálních uloženin řeky Opavy a jejího přítoku mezi Krnovem, Opavou a Hlučínem. (HYDROGEOLOGICKÝ RAJON XIV-Q-40B), Geotest, Brno. GF P024335

- L Vilšer, M., 1974: Závěrečná zpráva za II. etapu regionálního hydrogeologického průzkumu kvarterních fluviálních uloženin řeky Opavy a jejích přítoků mezi Krnovem, Opavou a Hlučínem. (HYDROGEOLOGICKÝ RAJON), Geotest, Brno. GF FZ005587

Umístění použitých archivních vrtů je patrné z přílohy č. 2. a jejich geologické profily jsou uvedeny v příloze č. 3.

### 3. VÝSLEDKY REŠERŠNÍCH PRACÍ

V následující kapitole jsou dle požadavku zpracovány základní geologické, geotechnické a hydrogeologické poměry lokality ve členění na jednotlivé plochy. Vzhledem k tomu, že lokalita je převážně zemědělsky využívaná, nebylo mimo projekční přípravu obchvatu Opavy, dosud potřeba provádět geologické průzkumy přímo ve vymezených plochách a archivní vrtu jsou situovány spíše na okrajích posuzovaných území. Geologická stavba popisovaná v rámci různých průzkumných akcí se pak jeví jako poměrně složitá, nicméně rozdíly v genezi jednotlivých kvartérních poloh mohou být způsobeny různými úrovněmi znalostí a zkušeností dílčích zpracovatelů.

#### 3.1 PLOCHA 1

Plocha č. 1 (7,1 ha) tvoří nejjižnější část posuzované PZ a nachází se v prostoru mezi silnicí I/11 a místní komunikací ul. U Stodol, v její východní části navazuje na areál Auto Heller.

V rámci dosavadní prozkoumanosti byly v této ploše a okolí prováděny průzkumy pro výstavbu ČS PHM a hydrogeologický průzkum pro vodní zdroj. Posudky a profily archivních vrtů jsou označeny písmeny A, B a geologický řez znázorňující tuto oblast A-A'.

##### 3.1.1 Geotechnické poměry a založení staveb

**Základová půda** je v shora do hloubky cca 2,5 – 3,5 m tvořena jílovitými hlínami (F6), jejichž mocnost může v severní části plochy č. 1 narůstat až na cca 6 m (odhad dle morfologie terénu). Niže se pak nachází glacifluviální štěrky (G3) s vložkami jílů (F6) a předkveterní podloží tvořené neogenními jíly (F8) bylo ověřeno v hloubce 19 m pod terénem, přičemž směrem k severu pravděpodobně vystupuje výše na úroveň cca 10 – 15 m.

Geotechnické parametry zemin jsou dle archivních dat následující:

	F6	G3	F8
Objemová třída $\gamma_n$ [kN.m <sup>-3</sup> ]	21	19	20,5
Konzistence $I_c$ / Ulehlost $I_D$ [1]	0,5 – 1,0	0,35 – 0,65	0,5 – 1,0
Modul přetvárnosti $E_{def}$ [MPa]	3 – 6	80	2 – 4
Efektivní soudržnost $c_{ef}$ [kPa]	8 – 16	0	2 – 8
Efektivní úhel vnitřního tření $\phi_{ef}$ [°]	17 – 19	33	13 – 17

Ustálená hladina podzemní vody byla průzkumnými pracemi zjištěna v úrovni 4,5 – 7 m pod terénem a lze předpokládat, že směrem k severu bude zaklesnuta hlouběji a nebude ovlivňovat základové poměry.

Jílovité hlíny (F6) vyskytující se na lokalitě jsou nebezpečně namrzavé a při nasycení vodou nestabilní a rozbřízavé, proto je nutno minimalizovat možnost jejich degradace a nenechávat zeminy v základové spáře odkryté, zamezit přístupu vody apod.

Na základě výše uvedených skutečností lze **podmínky pro zakládání staveb charakterizovat jako jednoduché**, pouze částečně ztížené vlastnostmi základových zemin (rozbřízavost, namrzavost).

Při realizaci staveb je pak vhodné kalkulovat s HTÚ pro vyrovnanou bilanci zářezů a násypů a stavební objekty je možné založit plošně v hlínách převážně tuhé konzistence. Vzhledem

k možné proměnlivé konzistenci zemin v podzákladí v ploše lokality a rozdílné hloubce zakládání je vhodné pro zvýšení únosnosti a eliminaci vlivů nerovnoměrného sedání částečné nahrazení těchto vrstev hutněným štěrkovým polštářem, uloženým na geomembráně. Mocnost tohoto štěrkového polštáře je nutno stanovit statickým výpočtem.

Zemní plán a aktivní zóna bude po provedení hrubých terénních úprav na zájmové lokalitě tvořena zejména zeminami zařazenými dle ČSN 73 6133 do třídy F6, symbol CI, CL. Uvedené zeminy jsou namrzavé až nebezpečně namrzavé, vysoce vzlínavé a při napojení vodou jsou nestabilní a rozbřídavé. Pro aktivní zónu jsou podmínečně vhodné až nevhodné. Protože převažují zeminy typu F6, je možná úprava stávajících zemin, tak aby se zvýšila jejich odolnost vůči vodě a únosnost. Vzhledem k převažující jemnozrnné složce jsou zeminy **vhodné pro stabilizaci vzdušným vápнем**.

Při projektování založení stavby i stavbě samotné je nezbytné kalkulovat s dočasným stykem vody a podzemních stavebních konstrukcí v důsledku příronu vod infiltrovaných ze srážkové činnosti či z tajícího sněhu do téměř nepropustného stavebního výkopu. Z tohoto důvodu je podstatné **zajistit rádné odvedení srážkových vod z lokality a minimalizovat možnost infiltrace srážek, respektive zajistit odvodnění výkopů vybudovaných v jemnozrnných zeminách**, které jsou namrzavé až nebezpečně namrzavé, vysoce vzlínavé a při napojení vodou jsou nestabilní a rozbřídavé.

Rovněž bude nutné zamezit vhodným drenážním systémem vzniku místní hladiny podzemní vody v zásypovém materiálu vně základové konstrukce.

### 3.1.2 Hydrogeologické poměry

Hladina podzemní vody v kvartérní zvodni je vázána na průlinový kolektor štěrkových zemin případně na komplex většího počtu nepravidelně se střídajících průlinových vrstvových kolektorů (glacigenní píska a štěrky) a izolátorů (glacigenní jíly). Směr proudění podzemní vody je k východu až k severovýchodu směrem ke korytu řeky Opavy.

Při vrtných pracích byla hladina podzemní vody naražena v prostoru ČS PHM 6,5 m pod terénem a ustálila se 4,5 – 5,5 m pod terénem. Při jižním okraji plochy č. 1 pak byla vrtem (B) HV-1 zastižena v úrovních 11 a 16 m pod terénem a ustálila se v hloubce 7 m. Ve východní části plochy lze kalkulovat s napjatou zvodní s piezometrickou úrovní + 1 až +2 m, tj. nad strop kolektoru. Směrem na západ a k severu pak postupně zvodnění přejde do tříhového režimu s hladinou zaklesnutou v prostředí kvartérního kolektoru.

Chemizmus podzemních vod z hlediska významu pro stavební účely nebyl posuzován, ale dle zkušeností z širšího okolí lze očekávat velmi vysokou agresivitu na ocelové konstrukce a nelze vyloučit agresivní působní na beton vlivem CO<sub>2</sub>.

## 3.2 PLOCHA 2

Plocha č. 2 (7,5 ha) se nachází v prostoru mezi silnicí I/11 a I/57, v jihovýchodní části navazuje na čerpací stanici a komerční objekty.

V rámci dosavadní prozkoumanosti byly v této ploše a okolí prováděny průzkumy pro výstavbu ČS PHM a hydrogeologický průzkum kvartérních sedimentů v povodí řeky Opavy. Průzkumné práce pro stávající komerční objekty nejsou v databázi geologické služby uvedeny, přestože je pravděpodobné, že byly prováděny. Posudky a profily dostupných archivních vrtů jsou označeny písmeny A, L a geologický řez znázorňující tuto oblast A-A'. Za severní hranicí plochy 2 se nachází monitorovací vrt ČHMÚ a východně je pak situováno ochranné pásmo vodního zdroje Opava – Jaktařský zářez.

### 3.2.1 Geotechnické poměry a založení staveb

**Základová půda** je shora do hloubky cca 3 - 4 m tvořena jílovitými hlínami (F6), jejichž mocnost může v západní části plochy č. 2 narůstat až na cca 6 m (odhad dle morfologie terénu). Niže se pak nachází glacifluviální štěrky (G3) s vložkami jílů (F6) a předkvartérní

podloží tvořené neogenními jíly (F8) bylo ověřeno v hloubce 8,5 m pod terénem, přičemž směrem k jihu pravděpodobně upadá na úroveň cca 10 – 15 m.

Geotechnické parametry zemin jsou dle archívních dat následující:

	F6	G3	F8
Objemová tíha $\gamma_n$ [kN.m <sup>-3</sup> ]	21	19	20,5
Konzistence $I_c$ / Ulehlosť $I_D$ [1]	0,4 – 0,9	0,35 – 0,65	0,5 – 1,0
Modul pětivárosti $E_{def}$ [MPa]	3 – 6	80	2 – 4
Efektivní soudržnost $c_{ef}$ [kPa]	8 – 16	0	2 – 8
Efektivní úhel vnitřního tření $\phi_{ef}$ [°]	17 – 19	33	13 – 17

Ustálená hladina podzemní vody byla průzkumnými pracemi zjištěna v úrovni 4,5 – 7 m pod terénem a v případě mělkých plošných základů nebude ovlivňovat základové poměry.

Jílovité hlíny (F6) vyskytující se na lokalitě jsou nebezpečně namrzavé a při nasycení vodou nestabilní a rozbřízdatelné, proto je nutno minimalizovat možnost jejich degradace a nenechávat zeminy v základové spáře odkryté, zamezit přístupu vody apod.

Na základě výše uvedených skutečností lze **podmínky pro zakládání staveb charakterizovat jako jednoduché**, pouze částečně ztížené vlastnostmi základových zemin (rozbřízdatost, namrzavost).

Při realizaci staveb je pak vhodné kalkulovat s HTÚ pro vyrovnanou bilanci zárezů a násypů a stavební objekty je možné založit plošně v hlínách proměnlivé (měkké, tuhé i pevné) konzistence, případně ve štěrcích. Vzhledem k proměnlivé konzistenci zemin v podzákladí v ploše lokality a rozdílné hloubce zakládání je vhodné pro zvýšení únosnosti a eliminaci vlivů nerovnoměrného sedání částečné nahrazení těchto vrstev hutněným štěrkovým polštářem, uloženým na geomembráně. Mocnost tohoto štěrkového poštáře je nutno stanovit statickým výpočtem.

Zemní plán a aktivní zóna bude po provedení hrubých terénních úprav na zájmové lokalitě tvořena zejména zeminami zařazenými dle ČSN 73 6133 do třídy F6, symbol CI, CL. Uvedené zeminy jsou namrzavé až nebezpečně namrzavé, vysoce vzlínavé a při napojení vodou jsou nestabilní a rozbřízdatelné. Pro aktivní zónu jsou podmínečně vhodné až nevhodné. Protože převažují zeminy typu F6, je možná úprava stávajících zemin, tak aby se zvýšila jejich odolnost vůči vodě a únosnosti. Vzhledem k převažující jemnozrnné složce jsou zeminy **vhodné pro stabilizaci vzdušným vápnem**. V případě hlubších zárezů budou zastiženy také zeminy třídy G3, symbol G-F, které jsou naopak do násypů vhodné bez úpravy.

Při projektování založení stavby i stavbě samotné je nezbytné kalkulovat s dočasným stykem vody a podzemních stavebních konstrukcí v důsledku příronu vod infiltrovaných ze srážkové činnosti či z tajícího sněhu do téměř nepropustného stavebního výkopu. Z tohoto důvodu je podstatné **zajistit rádné odvedení srážkových vod z lokality a minimalizovat možnost infiltrace srážek, respektive zajistit odvodnění výkopů** vybudovaných v jemnozrných zeminách, které jsou namrzavé až nebezpečně namrzavé, vysoce vzlínavé a při napojení vodou jsou nestabilní a rozbřízdatelné.

Rovněž bude nutné zamezit vhodným drenážním systémem vzniku místní hladiny podzemní vody v zásypovém materiálu vně základové konstrukce.

### 3.2.2 Hydrogeologické poměry

Hladina podzemní vody v kvartérní zvodni je vázána na průlinový kolektor štěrkových zemin případně na komplex většího počtu nepravidelně se střídajících průlinových vrstvových kolektorů (glacigenní píska a štěrky) a izolátorů (glacigenní jíly). Směr proudění podzemní vody je k východu až k severovýchodu směrem ke korytu řeky Opavy.

Při vrtných pracích byla hladina podzemní vody naražena v prostoru ČS PHM 6,5 m pod terénem a ustálila se 4,5 – 5,5 m pod terénem. Při severním okraji plochy č. 2 pak byla vrtem (L) HMÚ-59B ustálena v úrovni 7 m pod terénem.

Chemizmus podzemních vod z hlediska významu pro stavební účely nebyl posuzován, ale dle zkušeností z širšího okolí lze očekávat velmi vysokou agresivitu na ocelové konstrukce a nelze vyloučit agresivní působení na beton vlivem CO<sub>2</sub>.

### 3.3 PLOCHA 3

Plocha č. 3 (11,5 ha) je situována vpravo podél silnice I/57 až k železniční trati Opava-východ – Krnov, v severní části je ohrazena severním obchvatem města a na jihu tvoří hranici s ochranným pásmem vodního zdroje Opava – Jaktařský zářez. Část plochy je v současné době využita pro prodejnu střešních krytin.

V rámci dosavadní prozkoumanosti byly v této ploše a okolí prováděny průzkumy pro severní obchvat Opavy, dešťovou kanalizaci a hydrogeologický průzkum kvartérních uloženin řeky Opavy. Posudky a profily archívních vrtů jsou označeny písmeny C, D, K a geologický řez znázorňující tuto oblast B-B'.

#### 3.3.1 Geotechnické poměry a založení staveb

**Základová půda** je v rozsahu zájmové lokality shora do hloubky cca 4 – 5 m tvořena jílovitými hlínami sprašového i fluviálního původu (F6), jejichž mocnost je přibližně konstantní. Níže se pak nachází glacifluviální štěrky (G3) s vložkami glacigenních jílů (F6). Předkveterní podloží reprezentované neogenními jíly (F8) bylo ověřeno v úrovních od cca 15 m pod terénem.

Geotechnické parametry zemin jsou dle archívních dat následující:

	F6	G3	F8
Objemová tíha $\gamma_n$ [kN.m <sup>-3</sup> ]	21	19	20,5
Konzistence $I_C$ / Ulehlost $I_D$ [1]	0,5 – 1,0	0,35 – 0,65	0,5 – 1,0
Modul přetvárnosti $E_{def}$ [MPa]	3 – 6	80	2 – 4
Efektivní soudržnost $c_{ef}$ [kPa]	8 – 16	0	2 – 8
Efektivní úhel vnitřního tření $\phi_{ef}$ [°]	17 – 19	33	13 – 17

**Hladina podzemní vody** byla průzkumnými pracemi zjištěna ve štěrkovém kolektoru v úrovních cca 2 – 3,5 m pod terénem, přičemž směrem k západu bývá zaklesnutá hlouběji, až 7 m pod terénem. Ustálená úroveň podzemní vody pak ve východní části plochy často vystupuje nad strop kolejtoru, a vlivem kapilárního vzlínání dochází ke snižování konzistence krycích hlín.

Na základě výše uvedených skutečností lze **podmínky pro zakládání staveb charakterizovat jako složité**, zejména z důvodu napjaté hladiny podzemní vody a nepříznivých vlastností zemin (rozbřídatost).

Vzhledem ke značně proměnlivé geologické situaci vlivem nepravidelného střídání jílovitých a štěrkovitých (písčitých) glacigenních sedimentů a napjaté úrovni podzemní vody je vhodné staticky nenáročné objekty zakládat plošně do jílovitých zemin při současném neporušení nadložních izolátorských vrstev. U staticky náročnějších staveb je pak vhodnější kalkulovat se založením na pilotách a případné podzemní objekty je potřeba provádět jako vodotěsné konstrukce.

Zemní plán a aktivní zóna bude po provedení hrubých terénních úprav na zájmové lokalitě tvořena zejména zeminami zařazenými dle ČSN 73 6133 do třídy F6, symbol CI, CL. Uvedené zeminy jsou namrzavé až nebezpečně namrzavé, vysoce vzlínavé a při napojení vodou jsou nestabilní a rozbřídaté. Pro aktivní zónu jsou podmínečně vhodné až nevhodné. Protože převažují zeminy typu F6, je možná úprava stávajících zemin, tak aby se zvýšila jejich odolnost vůči vodě a únosnosti. Vzhledem k převažující jemnozrnné složce jsou zeminy

**vhodné pro stabilizaci vzdušným vápнем.** V rámci testování zemin při průzkumu pro severní obchvat bylo zjištěno, že přidáním 2 - 3 % vápna do zeminy dochází obvykle ke 3 až 4-násobnému zvýšení únosnosti zeminy, oproti stavu před zlepšením.

Při projektování založení stavby i stavbě samotné je nezbytné kalkulovat s dočasným stykem vody a podzemních stavebních konstrukcí v důsledku příronu vod infiltrovaných ze srážkové činnosti či z tajícího sněhu do téměř nepropustného stavebního výkopu. Z tohoto důvodu je podstatné **zajistit řádné odvedení srážkových vod z lokality a minimalizovat možnost infiltrace srážek, respektive zajistit odvodnění výkopů vybudovaných v jemnozrnných zeminách**, které jsou namrzavé až nebezpečně namrzavé, vysoko vzlínavé a při napojení vodou jsou nestabilní a rozbírádavé.

Rovněž bude nutné zamezit vhodným drenážním systémem vzniku místní hladiny podzemní vody v zásypovém materiálu vně základové konstrukce.

### 3.3.2 Hydrogeologické poměry

Zvodnění s napjatou hladinou je zde vázáno na glacigenní hrubozrnné sedimenty. Hladina podzemní vody byla během průzkumných prací naražena v prostředí štěrkového kolektoru v hloubkách cca 4,5 – 4,8 m, směrem k západu až v hloubce 7,2 m. Ustálená hladina podzemní vody se pak vyskytovala v úrovni cca 2 – 3,5 m pod terénem a piezometrická úroveň dosahovala až + 2,8 m. Směrem k západu je pak hladina podzemní vody více zaklesnutá a část kolektoru je nesatuřovaná, nedochází tedy ke vzniku tlakové zvodně.

Směr proudění podzemní vody je k východu až k severovýchodu směrem ke korytu řeky Opavy.

Podzemní vody v oblasti obvykle nevykazují agresivní působení vůči betonu, pouze místy bylo ověřeno agresivní působení stupně XA1 vlivem obsahu agresivního CO<sub>2</sub>. Na ocelové konstrukce pak vody působí velmi vysokou agresivitou, zejména vlivem vodivosti a obsahem agresivního CO<sub>2</sub>.

## 3.4 PLOCHA 4

Plocha č. 4 (13,4 ha) se nachází mezi plánovaným severním obchvatem Opavy a stávajícím areálem společnosti Mondelez. V severní části navazuje na areál zemědělského družstva.

V rámci dosavadní prozkoumanosti byly v této ploše a okolí prováděny průzkumy pro zmiňovaný severní obchvat Opavy a založení výrobních hal v areálu společnosti Mondelez a společnosti Prestar, který se nachází severovýchodně od vymezené plochy. Posudky a profily archivních vrtů jsou označeny písmeny D, E, F a geologický řez znázorňující tuto oblast C-C'.

### 3.4.1 Geotechnické poměry a založení staveb

**Základová půda** je v rozsahu zájmové lokality shora do hloubky cca 2 – 3 m tvořena jílovitými hlínami sprašového i fluviálního původu (F6, místy F4), jejichž mocnost je přibližně stejná, případně mírně narůstá směrem k východu. Níže se pak nachází glacifluviální štěrky (G3) s obvyklou mocností okolo 4 m s polohami glacigenních jílů (F4, F6, F8). Glacigenní sedimenty jsou prostorově velmi variabilní. Předkvetérní podloží reprezentované neogenními jíly (F8) bylo ověřeno v úrovních od cca 12 m pod terénem.

Geotechnické parametry zemin jsou dle archivních dat následující:

	F6, F4	G3	F8
Objemová tíha $\gamma_n$ [kN.m <sup>-3</sup> ]	21	19	20,5
Konzistence $I_c$ / Ulehlost $I_D$ [1]	0,5 – 1,0	0,35 – 0,65	0,5 – 1,0
Modul přetvárnosti $E_{def}$ [MPa]	3 – 6	80	2 – 4
Efektivní soudržnost $c_{ef}$ [kPa]	8 – 16	0	2 – 8
Efektivní úhel vnitřního tření $\phi_{ef}$ [°]	17 – 19	33	13 – 17

**Hladina podzemní vody** byla průzkumnými pracemi zjištěna v úrovních cca 3 – 5 m pod terénem, přičemž směrem k západu bývá zaklesnutá hlouběji. Ustálená úroveň podzemní vody často vystupuje nad strop kolektoru, a vlivem kapilárního vzlínání dochází ke snižování konzistence krycích hlín.

Na základě výše uvedených skutečností lze **podmínky pro zakládání staveb charakterizovat jako složité**, zejména z důvodu napjaté hladiny podzemní vody a nepříznivých vlastností zemin (rozbřídagost).

Vzhledem ke značně proměnlivé geologické situaci vlivem nepravidelného střídání jílovitých a štěrkovitých (písčitých) glacigenních sedimentů a napjaté úrovni podzemní vody je vhodné staticky nenáročné objekty zakládat plošně do jílovitých zemin při současném neporušení nadložních izolátorských vrstev. U staticky náročnějších staveb je pak vhodnější kalkulovat se založením na pilotách a případné podzemní objekty je potřeba provádět jako vodotěsné konstrukce.

Zemní plán a aktivní zóna bude po provedení hrubých terénních úprav na zájmové lokalitě tvořena zejména zeminami zařazenými dle ČSN 73 6133 do třídy F6, symbol CI, CL. Uvedené zeminy jsou namrzavé až nebezpečně namrzavé, vysoce vzlínavé a při napojení vodou jsou nestabilní a rozbřídagové. Pro aktivní zónu jsou podmínečně vhodné až nevhodné. Protože převažují zeminy typu F6, je možná úprava stávajících zemin, tak aby se zvýšila jejich odolnost vůči vodě a únosnosti. Vzhledem k převažující jemnozrnné složce jsou zeminy **vhodné pro stabilizaci vzdušným vápnem**. V rámci testování zemin při průzkumu pro severní obchvat bylo zjištěno, že přidáním 2 - 3 % vápna do zeminy dochází obvykle ke 3 až 4-násobnému zvýšení únosnosti zeminy, oproti stavu před zlepšením.

Při projektování založení stavby i stavbě samotné je nezbytné kalkulovat s dočasným stykem vody a podzemních stavebních konstrukcí v důsledku příronu vod infiltrovaných ze srážkové činnosti či z tajícího sněhu do téměř nepropustného stavebního výkopu. Z tohoto důvodu je podstatné **zajistit řádné odvedení srážkových vod z lokality a minimalizovat možnost infiltrace srážek, respektive zajistit odvodnění výkopů** vybudovaných v jemnozrnných zeminách, které jsou namrzavé až nebezpečně namrzavé, vysoce vzlínavé a při napojení vodou jsou nestabilní a rozbřídagové.

Rovněž bude nutné zamezit vhodným drenážním systémem vzniku místní hladiny podzemní vody v zásypovém materiálu vně základové konstrukce.

### 3.4.2 Hydrogeologické poměry

Zvodnění s napjatou hladinou je zde vázáno na fluviální a glacigenní sedimenty. Glacigenní sedimentace je charakteristická nepravidelným střídáním průlinových kolejí a většího počtu izolátorů a nedochází zde ke vzniku jednotného zvodněného systému. Ustálená hladina podzemní vody se vyskytuje v úrovni cca 2 – 5 m pod terénem a piezometrická úroveň obvykle dosahuje +1 až + 2 m.

Směr proudění podzemní vody je k východu až k severovýchodu směrem ke korytu řeky Opavy.

Podzemní vody v oblasti obvykle nevykazují agresivní působení vůči betonu, pouze místy bylo ověřeno agresivní působení stupně XA1 vlivem obsahu agresivního CO<sub>2</sub>. Na ocelové konstrukce pak vody působí velmi vysokou agresivitou, zejména vlivem vodivosti a obsahem agresivního CO<sub>2</sub>.

## 3.5 PLOCHA 5

Plocha č. 5 (15,2 ha) je vymezena v prostoru mezi silnicí I/57 a tratí ČD v návaznosti na silnici III/0578 ul. K Celnici. V současné době je plocha využívána zemědělsky, a je uvažována jako rezerva pro další rozšíření závodu Mondelez, umístěného jižně od ul. K Celnici.

V rámci dosavadní prozkoumanosti byly v této ploše a okolí prováděny průzkumy pro založení výrobních hal v areálu společnosti Mondelez, který se nachází za jižní hranicí vymezené plochy a pro uvažovaný záměr výstavby závodu na zpracování bioodpadu, který však v současnosti již není aktuální. Posudky a profily archivních vrtů jsou označeny písmeny G, H, I a geologický řez znázorňující tuto oblast D-D'.

### 3.5.1 Geotechnické poměry a založení staveb

**Základová půda** je v rozsahu zájmové lokality shora do hloubky cca 2 – 6 m tvořena jílovitými hlínami (F6), jejichž mocnost narůstá k jihozápadu s nadmořskou výškou terénu. Níže se pak nachází glacifluviální štěrky (G3) a vrty řady (G) byly v prostoru stávajícího areálu Mondelez zastiženy od úrovně cca 8 m podložní zvětralé pískovce, případně se zde budou vyskytovat neogenní jíly, které však nebyly ověřeny.

Geotechnické parametry zemin jsou dle archivních dat následující:

	F6	G3	R5
Objemová tíha $\gamma_n$ [kN.m <sup>-3</sup> ]	21	19	-
Konzistence $I_c$ / Ulehlost $I_D$ [1]	0,4 – 0,9	0,65 – 0,85	-
Modul přetvárnosti $E_{def}$ [MPa]	3 – 6	90	15
Efektivní soudržnost $c_{ef}$ [kPa]	8 – 16	0	-
Efektivní úhel vnitřního tření $\phi_{ef}$ [°]	17 – 19	35	-

Ustálená hladina podzemní vody nebyla průzkumnými pracemi zjištěna do hloubky až 10 m a není předpokládán její vliv na základové poměry.

Jílovité hlíny (F6) vyskytující se na lokalitě jsou nebezpečně namrzavé a při nasycení vodou nestabilní a rozbřízdaté, proto je nutno minimalizovat možnost jejich degradace a nenechávat zeminu v základové spáře odkryté, zamezit přístupu vody apod.

Na základě výše uvedených skutečností lze **podmínky pro zakládání staveb charakterizovat jako jednoduché**, pouze částečně ztížené vlastnostmi základových zemin (rozbřízdatost, namrzavost).

Při realizaci staveb je pak vhodné kalkulovat s HTÚ pro vyrovnanou bilanci zářezů a násypů a stavební objekty je možné založit plošně v hlínách proměnlivé (měkké, tuhé i pevné) konzistence. Vzhledem k proměnlivé konzistenci zemin v podzákladí v ploše lokality a rozdílné hloubce zakládání je vhodné pro zvýšení únosnosti a eliminaci vlivů nerovnoměrného sedání částečné nahrazení těchto vrstev hutněm štěrkovým polštářem, uloženým na geomembráně. Mocnost tohoto štěrkového polštáře je nutno stanovit statickým výpočtem.

Zemní plán a aktivní zóna bude po provedení hrubých terénních úprav na zájmové lokalitě tvořena zejména zeminami zařazenými dle ČSN 73 6133 do třídy F6, symbol CI, CL. Uvedené zeminy jsou namrzavé až nebezpečně namrzavé, vysoko vzlínavé a při napojení vodou jsou nestabilní a rozbřízdaté. Pro aktivní zónu jsou podmínečně vhodné až nevhodné. Protože převažují zeminy typu F6, je možná úprava stávajících zemin, tak aby se zvýšila jejich odolnost vůči vodě a únosnost. Vzhledem k převažující jemnozrnné složce jsou zeminy **vhodné pro stabilizaci vzdušným vápnem**.

Při projektování založení stavby i stavbě samotné je nezbytné kalkulovat s dočasným stykem vody a podzemních stavebních konstrukcí v důsledku příronu vod infiltrovaných ze srážkové činnosti či z tajícího sněhu do téměř nepropustného stavebního výkopu. Z tohoto důvodu je podstatné **zajistit rádné odvedení srážkových vod z lokality a minimalizovat možnost infiltrace srážek, respektive zajistit odvodnění výkopů vybudovaných v jemnozrnných zeminách**, které jsou namrzavé až nebezpečně namrzavé, vysoko vzlínavé a při napojení vodou jsou nestabilní a rozbřízdaté.

Rovněž bude nutné zamezit vhodným drenážním systémem vzniku místní hladiny podzemní vody v zásypovém materiálu vně základové konstrukce.

### 3.5.2 Hydrogeologické poměry

Hladina podzemní vody v kvartérní zvodni je vázána na průlinový kolektor fluviálních štěrků a komplex většího počtu nepravidelně se střídajících průlinových vrstvových kolektorů (glacigenní písky a štěrky) a izolátorů (glacigenní jíly). Směr proudění podzemní vody je k východu až k severovýchodu směrem ke korytu řeky Opavy.

Dále se může zvodnění vyskytovat v neogenních jílech pouze v uzavřených izolovaných písčitých polohách většinou s napjatou hladinou a případně v zóně zvětrávání a pásmu podpovrchového rozpojení kulmských hornin.

Při vrtných pracích nebyla hladina podzemní vody do hloubky 10 m pod povrchem naražena, ani se ve vrtech neustálila.

Chemizmus podzemních vod z hlediska významu pro stavební účely nebyl posuzován, ale dle zkušeností z širšího okolí lze očekávat velmi vysokou agresivitu na ocelové konstrukce a nelze vyloučit agresivní působení na beton vlivem  $\text{CO}_2$ .

## 3.6 PLOCHA 6

Plocha č. 6 (14,8 ha) navazuje na plochu č. 5 za melioračním příkopem severním směrem a využívá prostor mezi tratí ČD a silnicí I/57.

V rámci dosavadní prozkoumanosti byly v této ploše a okolí prováděny průzkumy pro GO silnice I/57 Krnov – Opava a pro uvažovaný záměr závodu na zpracování bioodpadu. Posudky a profily archivních vrtů jsou označeny písmeny I a J, a geologický řez znázorňující tuto oblast D-D'.

### 3.6.1 Geotechnické poměry a založení staveb

**Základová půda** je dle archivních dat tvořena pouze jílovitými hlínami (F6), nicméně lze zde předpokládat obdobnou situaci jako na ploše č. 5. tedy narůstání mocnosti jílovitých zemin souhlasně s povrchem terénu a v jejich podloží výskyt glacifluviálních štěrků (G3). Předkvertérní podloží zde nebylo ověřeno, v širším okolí se vyskytují miocenní jíly v hloubkách 6 – 21 m.

Geotechnické parametry zemin jsou dle archivních dat následující:

	F6	G3
Objemová tíha $\gamma_n$ [kN.m <sup>-3</sup> ]	21	19
Konzistence $I_c$ / Ulehlost $I_D$ [1]	0,5 – 1,0	0,35 – 0,65
Modul přetvárnosti $E_{def}$ [MPa]	3 – 6	80
Efektivní soudržnost $c_{ef}$ [kPa]	8 – 16	0
Efektivní úhel vnitřního tření $\phi_{ef}$ [°]	17 – 19	33

Ustálená hladina podzemní vody nebyla průzkumnými pracemi zjištěna do hloubky až 10 m a není předpokládán její vliv na základové poměry.

Jílovité hlíny (F6) vyskytující se na lokalitě jsou nebezpečně namrzavé a při nasycení vodou nestabilní a rozbřízdaté, proto je nutno minimalizovat možnost jejich degradace a nenechávat zeminy v základové spáře odkryté, zamezit přístupu vody apod.

Na základě výše uvedených skutečností lze **podmínky pro zakládání staveb charakterizovat jako jednoduché**, pouze částečně ztížené vlastnostmi základových zemin (rozbřízdatost, namrzavost).

Při realizaci staveb je pak vhodné kalkulovat s HTÚ pro vyrovnanou bilanci zářezů a násypů a stavební objekty je možné založit plošně v hlínách proměnlivé (měkké, tuhé i pevné) konzistence. Vzhledem k proměnlivé konzistenci zemin v podzákladí v ploše lokality a rozdílné hloubce zakládání je vhodné pro zvýšení únosnosti a eliminaci vlivů nerovnoměrného sedání částečné nahrazení těchto vrstev hutněným štěrkovým polštářem,

uloženým na geomembráně. Mocnost tohoto štěrkového polštáře je nutno stanovit statickým výpočtem.

Zemní pláň a aktivní zóna bude po provedení hrubých terénních úprav na zájmové lokalitě tvořena zejména zeminami zařazenými dle ČSN 73 6133 do třídy F6, symbol CI, CL. Uvedené zeminy jsou namrzavé až nebezpečně namrzavé, vysoko vzlínavé a při napojení vodou jsou nestabilní a rozbřídavé. Pro aktivní zónu jsou podmínečně vhodné až nevhodné. Protože převažují zeminy typu F6, je možná úprava stávajících zemin, tak aby se zvýšila jejich odolnost vůči vodě a únosnosti. Vzhledem k převažující jemnozrnné složce jsou zeminy **vhodné pro stabilizaci vzdušným vápnem**.

Při projektování založení stavby i stavbě samotné je nezbytné kalkulovat s dočasným stykem vody a podzemních stavebních konstrukcí v důsledku příronu vod infiltrovaných ze srážkové činnosti či z tajícího sněhu do téma nepropustného stavebního výkopu. Z tohoto důvodu je podstatné **zajistit rádné odvedení srážkových vod z lokality a minimalizovat možnost infiltrace srážek, respektive zajistit odvodnění výkopů vybudovaných v jemnozrnných zeminách**, které jsou namrzavé až nebezpečně namrzavé, vysoko vzlínavé a při napojení vodou jsou nestabilní a rozbřídavé.

Rovněž bude nutné zamezit vhodným drenážním systémem vzniku místní hladiny podzemní vody v zásypovém materiálu vně základové konstrukce.

### 3.6.2 Hydrogeologické poměry

Hladina podzemní vody v kvartérní zvodni je vázána na průlinový kolektor fluválních štěrků a komplex většího počtu nepravidelně se střídajících průlinových vrstvových kolektorů (glacigenní píska a štěrky) a izolátorů (glacigenní jíly). Směr proudění podzemní vody je k východu až k severovýchodu směrem ke korytu řeky Opavy.

Dále se může zvodnění vyskytovat v neogénních jílech pouze v uzavřených izolovaných písčitých polohách většinou s napjatou hladinou a případně v zóně zvětrávání a pásmu podpovrchového rozpojení kulmských hornin.

Při vrtných pracích nebyla hladina podzemní vody do hloubky 6 - 10 m pod povrchem naražena, ani se ve vrtech neustálila.

Chemizmus podzemních vod z hlediska významu pro stavební účely nebyl posuzován, ale dle zkušeností z širšího okolí lze očekávat velmi vysokou agresivitu na ocelové konstrukce a nelze vyloučit agresivní působení na beton vlivem CO<sub>2</sub>.

## 3.7 POSOUZENÍ MOŽNOSTI VSAKOVÁNÍ A NÁVRH KONCEPCE ODVÁDĚNÍ VOD

Účelem této kapitoly je posoudit hydrogeologické poměry zájmové lokality ve vztahu k možné likvidaci srážkových vod vsakem do horninového prostředí, s ohledem na projektovanou i stávající zástavbu a vodní zdroje v oblasti s důrazem na jejich ochranu.

V rámci dosavadní prozkoumanosti bylo posouzení možnosti vsakování řešenou pouze průzkumem pro rozšíření výrobního areálu společnosti Mondelez z r. 2013 (Dostalík, R., Kleinová, R., 2013: Opava - Vávrovice, rozšíření výrobního areálu OPAVIA, IG průzkum a HG posudek vsakování, závěrečná zpráva, K-GEO, s.r.o., Ostrava). Součástí průzkumu bylo provedení vsakovací zkoušky na vrchu (F) HV-5 a následně byl vypočten koeficient vsaku fluválních štěrků  $k_v = 9 \cdot 10^{-5} \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ , což odpovídá kapacitě vsaku cca 8m<sup>3</sup> za den na 1 m<sup>2</sup> vsakovací plochy. V rámci starších průzkumných prací řešení vsaku nebylo legislativou požadováno.

Při záměru vsakování je pak potřeba zohlednit také další navazující výstavbu v oblasti. Realizace severního obchvatu počítá s vybudováním dvou retenčních nádrží s regulovaným odtokem do melioračního příkopu a Plšťského potoka. Lze předpokládat, že tímto řešením bude kapacita jejich průtoků vyčerpána. Z tohoto pohledu je likvidace dešťových vod

vsakováním do horninového prostředí jediným vhodným řešením, které zároveň zajistí doplňování zásob podzemní vody.

Požadavkem navržených řešení je, aby srážkové vody byly likvidovány nezávadným způsobem tak, aby nedošlo k negativnímu ovlivnění odtokových poměrů a kvality podzemní vody, a dále k negativnímu dotčení právem chráněných zájmů majitelů okolních nemovitostí, zejména aby nedocházelo k podmáčení pozemků nebo narušení stability základových poměrů.

### 3.7.1 Horninové prostředí

Z výsledků rešeršních prací je patrné, že pro účely zasakování jsou z hlediska propustnosti podstatné kvartérní nesoudržné sedimenty charakteru štěrků, jejichž výskyt byl ověřen v celém zájmovém území. Z hlediska hloubky jejich výskytu je možné uvažovat s úrovní cca 2 – 6 m pod terénem, s e střední hodnotou cca 4 m pod terénem. Tyto sedimenty jsou však zejména ve východní části území zvodněné, což omezuje jejich využití pro vsakování.

**Provedenou vsakovací zkouškou na vrtu (F) HV-5 sice bylo prokázáno vsakování i do horizontu zvodněných štěrků, ale toto nemusí být pravidlem zejména v místech s více napjatou úrovní hladiny podzemní vody a možnost vsakování srážkových vod bude nutné prověřit hydrogeologickým průzkumem.**

Podzemní voda v zájmovém území proudí generelně k východu až severovýchodu k místní drenážní bázi tvořené pravým břehem řeky Opavy.

Kolísání hladiny podzemní vody během roku lze dle archivních dat předpokládat v rozmezí cca  $\pm 1$  m, ovšem při extrémních atmosférických srážkách může hladina podzemní vody nastoupat i výše.

Na základě vsakovací zkoušky a zkušeností z širšího okolí lokality lze **koeficient vsaku aktivní zasakovací zóny** (písčité štěrky) odhadovat v rádu  $k_v = n \cdot 10^{-5} \text{ m.s}^{-1}$ . Uvedený koeficient vsaku je z **hlediska propustnosti pro vsakování srážkových vod vyhovující**.

Podloží kolektoru tvoří z hydrogeologického hlediska nepropustné miocenní jíly, které vytváří podložní izolátor. Propustnost izolátoru definovaná koeficientem filtrace se pohybuje v rázech  $n \cdot 10^{-9} \text{ m.s}^{-1}$ .

Nadložní vrstvy tvoří poloha jílovitých hlín, které plní funkci nadložního poloizolátoru až izolátoru a tato vrstva není vhodná pro vsak.

### 3.7.2 Možnost ovlivnění jakosti podzemních a povrchových vod

Z rešeršních údajů vyplývá, že se jedná o území s výskytem podzemní vody II. kategorie, které z kvalitativního hlediska využitelnosti pro zásobování pitnou vodou vyžadují složitější úpravu.

Z hlediska možného ohrožení kvality podzemní vody při vsakování se s ohledem na velikost odvodňované plochy jedná o **plochy podmínečně připustné**, a při návrhu vsakovacího zařízení je nutné aplikovat vhodný, ideálně fyzikální způsob předčištění (sedimentace, filtrace). Zpevněné plochy a komunikace musí být svedeny do samostatné kanalizace a dále do odlučovačů ropných látek, aby případné úkapy pohonných hmot nebo olejů byly od průniku do horninového prostředí eliminovány.

Na zájmové lokalitě v možném hydraulickém dosahu vsakovacího zařízení se nenachází žádná známá antropogenní zátěž, která by byla schopna vlivem vsakovaných vod či vzdutí hladiny uvolňovat do horninového prostředí znečišťující látky.

Evidovaná stará ekologická zátěž FILSON Opava (viz kap. 2.5) se nachází ve vzdálenosti cca 300 m od lokality, resp. od plochy č. 1 a 2 a je mimo hydraulický dosah případného vsaku. S ohledem na charakter znečištění podzemních vod a možné ohrožení jímacího zářeza touto ekologickou zátěží lze naopak předpokládat, že vsakování neznečištěných

srážkových vod může mít příznivý vliv na vývoj a migraci stávající kontaminace. Vsakování voda bude proudit proti směru kontaminačního mraku, tj. vytvoří hydraulickou bariéru ze strany jímacího území, případně jej nařídí. Záměr vsakování je vhodné koordinovat s provozovatelem sanačního čerpání z hlediska možných vlivů na hydrogeologické poměry území (vzdutí hladin, rozředění kontaminačního mraku, apod.).

Dále je potřeba v rámci případných vsaků prověřit způsob zabezpečení skladových jímek ČS PHM a po zprovoznění vsaků v ploše č. 1 a 2 monitorovat kvalitu vod na odtoku ve směru k jímacímu území. Případná kontaminace v prostoru ČS by se mohla vsakováním vod rozšířit ve směru k jímacímu území.

### 3.7.3 Posouzení vlivu zasakování na okolní objekty

Vsakováním relativně velkého množství vod může docházet k vzdutí hladiny s následnými negativními vlivy na základové poměry. Jedná se zejména o tyto rizikové faktory:

- Změna konzistence zemin a zhoršení jejich přetvárných a pevnostních parametrů. Tato situace může nastat vlivem zvýšení hladiny podzemní vody v zóně působení napětí pod základovou spárou. V jílovitých zeminách je výška vzlínání, tzn. podepřené kapilární třásně až 2,5 m.
- Sufoze – vyplavení nebo odnos jemnozrnného materiálu z mezizrné hmoty hrubších klastických materiálů (písčitých štěrků, hlinitých štěrků). K sufozi dochází při nárůstu rychlosti proudění podzemní vody nad kritickou mez a na rozhraní prostředí např. s rozdílnou efektivní pórovitostí – vyplavovaný materiál vyplňuje póry v zemině s větší pórovitostí. Vlivem sufoze zemin v podzákladí dochází ke vzniku kaveren nebo sedání základové půdy.
- Promrzání základové půdy je nebezpečné u jemnozrných zemin. Kapilární třáseň může dosáhnout až nad nezámrznou hloubku a negativně působit na mělce založené stavební objekty.

Dosah vzdutí hladin není možné na základě archivních dat stanovit a před návrhem vsakovacích objektů bude nutné provést podrobný hydrogeologický průzkum zahrnující systém vsakovacích a pozorovacích vrtů, případně matematický model vsaku simulující jednotlivé vsakovací prvky v oblasti.

### 3.7.4 Návrh typu a umístění vsakovacích objektů

S ohledem na výše popsané geologické poměry území je možné orientačně kalkulovat se vsakovací kapacitou v rozmezí cca 0,1 – 0,01 l/s (cca 1 – 8 m<sup>3</sup> / den) na 1 m<sup>2</sup> vsakovací plochy. Vzhledem k rozsahu území a předpokládanému maximálnímu zastavění dotčeného prostoru je vhodné vsakovací prvky budovat dostatečně kapacitní ve smyslu vlastní retence, ideálně jako otevřené vsakovací nádrže, příkopy apod. Alternativně je možné uvažovat o kombinaci vsakovacích a retenčních prvků s částečným přetokem do povrchových vodotečí.

Z hlediska geologických poměrů se jako vhodné pro realizaci vsaků jeví plochy č. 1,2, 5 a 6. Plochy 3 a 4 jsou (zejména ve východní části) s ohledem na napjatou úroveň hladiny podzemních vody značně limitovány její úrovní místy dosahující cca 2 m pod terénem – tím dochází ke značnému omezení retenční kapacity. Vody také není možné vsakovat přímo do vod podzemních, ale přes nesaturovanou zónu, kterou je v případě napjaté hladiny nutné vytvořit externím propustným materiélem vyplňujícím vsakovací objekt nad úroveň podzemní vody.

Ve vztahu k ochraně životního prostředí je zájmové území pro vsakování vhodné. V případě ploch č. 1 a 2 je potřeba prověřit způsob zabezpečení skladových jímek ČS PHM a po zprovoznění vsaků monitorovat kvalitu vod na odtoku ve směru k jímacímu území.

Negativní vlivy na základové poměry stávajících objektů je možné posoudit až na základě provedení podrobného hydrogeologického průzkumu. Lze ovšem předpokládat, že vsakem v ploše č. 3 a 4 dojde k posílení tlakového režimu zvodně. U ostatních ploch, kde bude kolektor dotován přes nesaturovanou zónu je tento stav méně pravděpodobný.

V případě vsaku v ochranném pásmu vrtu ČHMÚ (obvykle  $r = 250$  m), který se nachází mezi plochami č. 2 a 3 je potřeba záměr konzultovat se správcem objektu.

### 3.8 DOPORUČENÍ DALŠÍCH PRŮZKUMNÝCH PRACÍ

Archivní průzkumy v lokalitě poskytují dostatečný podklad pro obecné posouzení geologických poměrů, a zpracování územní studie. V dalším stupni projektové přípravy by měl být proveden podrobný geologický průzkum.

V rámci průzkumných prací bude potřeba objasnit průběh jednotlivých vrstev v prostoru uvažovaných ploch PZ a realizovat hydrogeologické vryty pro monitoring hladiny podzemní vody a pro provedení vsakovacích zkoušek včetně posouzení dosahu ovlivnění a případných vlivů na základové poměry a monitorovací vrt ČHMÚ.

V Ostravě, dne 7. září 2016

## 4. POUŽITÁ LITERATURA A PODKLADOVÉ MATERIÁLY

- [1] Demek, J., et al, 1987. : Zeměpisný lexikon ČSR - Hory a nížiny, Academia Praha 1987.
- [2] Jetel, J., 1973: Logický systém pojmu – základní podmínka formalizace a matematizace v hydrogeologii, Geol. Průzk., 15, 1, str. 13-17, Praha
- [3] Pašek, J., Matula, M. a kol., 1995: Inženýrská geologie I., II., Česká matica technická, Praha
- [4] Quitt, E., 1971: Klimatické oblasti Československa, Studia Geographica 16, Praha
- [5] Turček, P., Hullá, J., et al., 2005: Zakládání staveb, Jaga group, s.r.o., Bratislava.
- [6] Základní geologická mapa ČR, list 15-32 Opava, měřítko 1:50 000.  
([http://mapy.geology.cz/geocr\\_50](http://mapy.geology.cz/geocr_50))
- [7] Základní hydrogeologická mapa ČR, list 15-32 Opava, měřítko 1:50 000.  
(<http://mapy.geology.cz/hydro Rajony>)
- [8] <http://www.geology.cz/>
- [9] <http://www.heis.vuv.cz/>
- [10] <http://www.mapy.cz/>
- [11] <http://geoportal.kr-moravskoslezsky.cz/>
- [12] [geoportal.gov.cz](http://geoportal.gov.cz)

### 4.1 SEZNAM NOREM

ČSN 72 1006 – Kontrola z hutnění zemin a sypanin

ČSN 73 6133 – Návrh a provádění tělesa pozemních komunikací

ČSN 75 9010 – Vsakovací zařízení srážkových vod

ČSN EN ISO 14688 Geotechnický průzkum a zkoušení – Pojmenování a zatřídování zemin -  
Část 1: Pojmenování a popis

ČSN EN ISO 14688 Geotechnický průzkum a zkoušení – Pojmenování a zatřídování zemin -  
Část 2: Zásady pro zatřídování

ČSN EN ISO 14689 Geotechnický průzkum a zkoušení – Pojmenování a zatřídování hornin -  
Část 1: Pojmenování a popis

ČSN EN 1997-1 Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí - část 1: Obecná pravidla

ČSN EN 1997-2 Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí - část 2: Průzkum  
a zkoušení základové půdy


## **Průmyslová zóna Jaktař, Vávrovice**

Předběžné IG a HG posouzení

### **PŘÍLOHOVÁ ČÁST**

#### **Seznam příloh:**

1. Přehledná situace okolí zájmového území (M 1:25 000)
2. Podrobná situace lokality s vyznačením archivních vrtů (M 1:10 000)
3. Geologické profily archivních sond
4. Schematické geologické řezy




převzato z mapového serveru ČGS (mapy.geology.cz)

#### Legenda:

— vymezení zájmového území



Akce: Z16-084 Průmyslová zóna Jaktař, Vávrovice			
Vypracoval:	Datum:	Měřítko:	
Ing. David Muška	srpen 2016	1 : 50 000	
Název výkresu: Přehledná situace okolí zájmového území	Příloha č.:	1	



卷之三

vymezení zájí

archivní vrty

Z1

Datum: Vypracoval: Měřitko:

Podrobná situace lokality srpen 2016

Z16-084 Průmyslová zóna Jakař, Vávrovice

**GEO SERVICES**

Příloha č.

2

## **Průmyslová zóna Jaktař, Vávrovice**

Předběžné IG a HG posouzení

### **Příloha č. 3**

Geologické profily archivních sond

(A) V-1

<u>V-1</u> (260,69 m n. m.)	tř. rozpoj.
0,0 - 0,3 m ornice	2
0,3 - 2,0 m jílovitá hlina (jíl), jemně prachovitá, tmavěhnědá, tuhá (humozní)	2
2,0 - 3,0 m jíl prachovitý až jemně písčitý, žlutošedý, tuhý	3
3,0 - 4,6 m jíl, jemně písčitý, šedožlutý, slabě vápnitý, tuhý	3
4,6 - 5,2 m štěrk jílovito-písčitý, valouny do 5 cm (60 %), jíl písčitý, šedozeleň, tuhý	3-4
5,2 - 6,0 m štěrk písčitý, valouny do 10 cm (70 %), písek jemnozrnný až střednězrnný, silně hlinitý, ulehly	3-4
6,0 - 7,0 m štěrk písčitý, valouny do 10 cm (75 %), písek jemnozrnný až střednězrnný, silně hlinitý, ulehly	3-4

Podzemní voda naražena v hl. 6,5 m  
ustálena v hl. 5,5 m (9. 3. 1992)

v. 2 (260,93 m n. m.)

0,0 - 0,3 m ornice 2

0,3 - 1,2 m jílovitá hlina (jíl), jemně prachovitá,  
tmavohnědá, tuhá (kumozní) 3

1,2 - 3,0 m <sup>jíl</sup> středně plastický, jemně prachovitý, žlutohnědý,  
vápnitý, tuhý 3

3,0 - 4,0 m jíl, jemně prachovitý, šedožlutý, tuhý 3

4,0 - 5,0 m jíl prachovitý, středně plastický, šedý,  
tuhý až měkký 3

5,0 - 6,5 m štěrk písčitý, valouny do 10 cm, písek  
jemnozrnný až prachovitý, šedožlutý, ulehly 3

6,5 - 7,5 m štěrk písčitý, valouny do 5 - 10 cm, písek  
jemnozrnný až střednězrnný, šedohnědý, ulehly 3

7,5 - 9,0 m štěrk písčitý, valouny do 10 - 15 cm, písek  
jemnozrnný až střednězrnný, slabě hlinitý,  
ulehly 3-4

9,0 - 10,5 m štěrk písčitý, valouny do 10 - 15 cm, písek  
jemnozrnný až hrubozrnný, slabě hlinité  
zkalený, ulehly 3-4

10,5 - 12,0 m štěrk písčitý, valouny do 10 - 15 cm, písek  
jemnozrnný až hrubozrnný, šedohnědý, ulehly 3-4

Podzemní voda naražena v hl. 6,5 m  
ustálena v hl. 4,5 m (10. 3. 1992)

(A) V-3

v.1 (262,24 m n. m.)

0,0 - 0,3 m ornice

- 0,3 - 1,5 m jílovitá hlina (jíl), prachovitá, světle-hnědá, tuhá až pevná 3-4
- 1,5 - 3,0 m jíl, středně plastický, žlutohnědý, tuhý až pevný 3-4
- 3,0 - 4,5 m jíl prachovitý, slabě plastický, žlutohnědý, tuhý 3
- 4,5 - 6,2 m jíl, jemně prachovitý, žlutošedý, tuhý až měkký 3
- 6,2 - 7,0 m štěrk písčitý, valouny do 10 - 15 cm,  
písek prachovitý až jemnozrnný, šedý,  
ulehlý 3-4

Podzemní voda naražena nebyla (11. 3. 1992)

(A) V-4

v 4 (262,26 m n. m.)

0,0 - 0,4 m	ornice	2
0,4 - 1,5 m	jílovitá hlina (jíl), světlehnědá, tuhá až pevná (slabě humosní)	3-4
1,5 - 3,0 m	jíl středně plastický, žlutohnědý, tuhý, slabě vápnitý	3
3,0 - 4,5 m	jíl, středně plastický, žlutohnědý, tuhý až pevný	3-4
4,5 - 6,3 m	jíl, jemně písčitý, žlutý, šedě melirovaný, tuhý	3
6,3 - 7,0 m	štěrk jílovito-písčitý, valouny do 10 - 15 cm, jíl jemně písčitý, šedožlutohnědý, tuhý	3
7,0 - 8,0 m	štěrk písčitý, valouny do 10 - 15 cm, písek jemnozrnný, hlinitě zkalený, šedohnědý, ulehlý	3-4

Podzemní voda naražena nebyla (10. 3. 1992)

(A) V-5

v 5 (265,07 m n. m.)

0,0 - 0,3 m ornice 2

0,3 - 1,5 m jílovitá hlina, jemně prachovitá, středně  
plastická, žlutohnědá, tuhá až pevná 3

..  
žlutohnědý, tuhý až pevný 3

3,5 - 4,5 m štěrk písčitý, valouny do 15 cm, písek  
jemnozrnný a prachovitý, slabě hlinitě zka-  
lený, rezavěhnědý, ulehly 3-4

4,5 - 6,0 m štěrk písčitý, valouny do 15 cm, písek  
jemnozrnný až jílovitý, žlutorezavý, ulehly 3-4

6,0 - 6,5 m štěrk písčitý, valouny do 15 cm, písek  
jemnozrnný až prachovitý, zahliněný, velmi  
ulehly 3-4

Podzemní voda naražena nebyla (10. 3. 1992)

(B) HV-1


HV - 1 12764

- 0,00 - 0,30 m šedá sprašová hlína s kořínky rostlin  
0,30 - 2,50 m šedohnědá sprašová hlína  
2,50 - 5,00 m hnědý silně zahliněný hrubý štěrk, materiál  
valounů; převládá křemen, vzácně pískovec,  
valouny do 5 cm, průměrně 3 cm  
valouny nedokonale opracované  
5,00 - 7,00 m světlé šedý balvanitý štěrk, převládá  
křemen bílý kvarcit, vyskytuje se droba a  
pískovec, dále obsažen hrubě zrnitý lřčitý  
písek  
7,00 - 14,00 m hrubě zrnitý písek se štěrkem, valouny  
v Ø 3 - 5 cm, max. 10 cm materiál: valounů  
křemen, křemenc  
14,00 - 16,00 m šedý mírně prachovitý jíl  
16,00 - 19,00 m hnědý písčitý štěrk s valouny do 8 cm  
v materiálu valounů převládá droba,  
méně se vyskytuje křemen  
19,00 - 19,60 m šedozeLENÝ VÁPNITÝ JÍL tuhé konzistence  
19,60 - 20,00 m bílý sádrovec s výskytem krystalů sádrovce  
do 1 cm


Voda naražena v 11,0 a 16,0 m ppt.; ustálena 7,0 m ppt.

(C) PR-1

Geologický profil s popisem




(C) PR-3



(C) PV-1

Geologický profil PV - 1/1

pozorovací hydrovrt



(D) JV-201

### GEOTECHNICKÝ PROFIL VRTU

AKCE: sil. v11 Opava, severní obchvat - západní část, podrobný GTP  
DATUM VRTANÍ: 07.-08.10.2014

SOUPRAVA: URB 2.5A

ZPŮSOB VRTÁNÍ: jádrový

VRTMÍSTROVSKO: J. Antonín

X - JTSK (m): 1084722.98  
Y - JTSK (m): 499454.13  
Z (m n.m.): 262.9  
Z pažnice (m n.m.):

SONDA: JV-201

m	mpt	znamky	koruny	kor. výška	hloubka	profily	číslo výk.	ČSN 7361/93	ČSN EN ISO 14688-2	Uzákoněno	ČSA 7361/3	číslo	vhodnost po podložce	vhodnost do dny	u. vzdálenost	geologický typ	strategie	pojmenování a popis zemí a hornin - terénní popis
282	Q							CSO	Or	I	NN	NV	I	1	10	Qh		0.0 - 0.8 ORNICE humózní hlina, pláště, tmavě hnědá, tuhá, drobná
281	1							ARGY	Mg	I	MN	PV	PV	I	0	Qh		0.8 - 0.9 NAVÁŽKA: hlina s úlomky kamení (křemen) a velikostí do 10 - 15 cm
280	2							F6 CL	clSi	I	NN	NV	PV	I	1f	Qh		0.9 - 2.7 JÍLOVITÝ PRACH: přeplavený žadovitý jíl s nátkou plastickou, hnědý, rezavě skvrnité, s jednoduchými šedými smouhami, tuhý k bázi pevný, s příměsi zrn štěrků (křemene) o velikosti do 1 - 2 cm
279	3							G3 G-F	saGr	I	MN-Ne	V	V	I	3g	Qp		2.7 - 5.7 PÍSCÍTÝ ŠTĚRK: glaciální štěrk s příměsi jemnozrnné zeminy, do 3.7 m šedohnědý, níže je hnědý až rezavě hnědý, zrna štěrků jsou slabě zaoblené až zaoblená, kvádrová o velikosti 1 - 8 cm, max. 10 cm, materiál převážně křemen, do 3.7 m je navlhčen až vlnitý, od 3.7 m zvlněný až silně zvlněný, středně ulehly až ulehly
278	4							S3 S-F	Sa	I	MN	V	V	I	2g	Qp		5.7 - 6.5 PÍSEK: glaciální, písek s příměsi jemnozrnné zeminy, hnědý až rezavohnědý, střední, sáhle zvlněný, středně ulehly, s příměsi zrn štěrků velikosti do 1 cm
277	5							F6 CL	saCl	I	NN	NV	PV	I	1g	Qp		6.5 - 7.7 JÍLOVITÝ PRACH: glaciální jíl s nátkou plastickou, písčitý, rezavý, od 7.0 m rezavě šedý, uhnívající až měkký, v poloze od 7.5 m kašovitý
276	6							F8 CH	Cl	I	VN	NV	NV	I	1g	Qp		7.7 - 9.7 JÍL: glaciální, středně plastický až vysoko plastický jíl, do 7.9 m hnědorezavý, níže šedý, od 9.4 m hnědosedý, s příměsi zrn štěrků (křemene) o velikosti do 1 - 2 cm, max. 3 - 4 cm, tuhý
275	7							G4 GM	siGr	II	MN	PV	PV	II	3g	Qp		9.7 - 10.0 PRACHOVITÝ ŠTĚRK: glaciální, štěrk hlinitý, hnědosedý, zrna jsou zaoblená velikost 3 - 7 cm, materiál křemen, navlhčen až vlnitý, ulehly
274	8																	
273	9																	
272	10																	
271	11																	
270	12																	
269	13																	
268	14																	
267	15																	
266	16																	
265	17																	
264	18																	
263	19																	
262	20																	
261	21																	

O-Consult, spol. s r.o.  
Trnovská 70-IV  
702 00 Ostrava  
Tel: +420 507 430 811  
www.o-consult.cz

Dokumentován  
H. Zelenkovský  
07.09.2014

Návrhová hmotnost: 1112 t/m<sup>3</sup> 31,2% 4  
Velikost hmotnosti: 1112 t/m<sup>3</sup> 30,2% 4

(D) JV-203

## GEOTECHNICKÝ PROFIL VRTU

AKCE: SIL K11 Opava, severní obchvat - západní část, podrobný GTP  
 DATUM VRTÁNÍ: 07.10.2014  
 SOUPRAVA: URB 2.5A  
 ZPŮSOB VRTÁNÍ: jádrový  
 VRTMISTR: J. Antonín

X - JTSK (m): 1084734.47  
 Y - JTSK (m): 499411.82  
 Z (m n.m.): 262.44  
 Z pažnice (m n.m.):

SONDÁZ:  
JV-203

m n.m.	m.p.t.	zóny	charakter	odkaz zdrojů	testování podl. rok výkonu	číslo sondy	pojmenování a popis zeminy a hornin - terénní popis								
							ČSN EN ISO 14688-2	Užití ČSN 735/13	ČSN 735/13	charakter povrchu	vložení do náruje	U vlnadolu geoteknicky typ	svorkování		
262.44	Q					CSO	Or	I	NN	NV	NV	I	1o	Oh	0.0 - 0.8 ORNICE: humózní hlina, tmavě hnědá, písčitá, tuhá
261.00	1					F8 CL	dSi	I	NN	NV	PV	I	1f	Oh	0.8 - 3.8 JÍLOVITÝ PRACH: přeplavený edický jíl s ritzkou plastickou, hnědý až tmavě hnědý, rezavě skvrnité, šedě smouhouvaný, s příměsí zrn štěrků o velikosti do 1 - 2 cm, od 2.3 m větší podl. písčité frakce a zrna štěrků až 4 cm, tuhý
260.00	2	T				F4 CS	saCl	I	NN	PV	PV	I	1g	Op	3.8 - 3.8 JÍL PÍSČITY: glacifluviální, hnědošedý, rezavě smouhouvaný, s příměsí zaoblených zrn štěrků a velikostí 1 - 3 cm, tuhý
259.00	3					G3 G-F	saGr	I	MN-Ne	V	V	I	3g	Op	3.8 - 7.7 PÍSČITÝ ŠTĚRK: glacifluviální štěrk s příměsí jemnozrnné zeminy, hnědý, zrna jsou slabě zaoblená až zaoblená, kvádrová, o velikosti 2 - 10 cm, materiál převážně křemen, zvodněný, středně ulehý až lehký
258.00	4					F4 CS	saCl	I	NN	PV	PV	I	1g	Op	7.7 - 8.8 PÍSČITÝ JÍL: glacifluviální, hnědý až rezavý, ojediněle zaoblená zrna štěrků (křemen) o velikosti 1 - 4 cm, tuhý
257.00	5					F8 CH	CI	I	VN	NV	NV	I	1g	Op	8.8 - 9.9 JÍLOVITÝ PRACH: glacifluviální jíl s vysokou plastickou, šedý, ojediněle zaoblená zrna štěrků (křemen) velikosti 1 - 2 cm, tuhý, pevný od 9.7 m
256.00	6					F8 CH	CI	I	VN	NV	NV	I	1g	Op	9.9 - 10.0 JÍL: glacifluviální, jíl s vysokou plastočistotou, přechodová vrstva, šedozeLENÝ, písčité laminy, tuhý
255.00	7														
254.00	8	P													
253.00	9														
252.00	10	N													
251.00	11														
250.00	12														
249.00	13														
248.00	14														
247.00	15														
246.00	16														
245.00	17														
244.00	18														
243.00	19														
242.00	20														
241.00	21														

G-Consult, spol. s r.o.  
Trocňovská 704/9  
702 00 Ostrava  
Tel.: +420 597 430 011  
www.g-consult.cz

Dokumentovat  
IČ Zdrobočskou  
07.10.2014

Rovnováha hládky - m.p.t. (mínimum): 3.8 (336.8)  
Velikost hládky - m.p.t. (maximum): 3.9 (336.9)

(D) JV-205

## GEOTECHNICKÝ PROFIL VRTU

AKCE: SIL U11 Opava, severní obchvat - západní část, podrobný OTP

DATUM VRTÁNÍ: 06.-07.10.2014

X - JTSK (m): 1084741.54

SOPRAVA: URB 2.5A

Y - JTSK (m): 4993302.2

ZPŮSOB VRTÁNÍ: jádrový

Z (m n.m.): 260.9

VRTMISTR: J. Antonín

Z pažnice (m n.m.):

SCNDAS

JV-205

Měřba 1:100

m n m	m.p.	Zeminy	Tvariny	odkaz vzdálu	hloubka před výk. výška	poznamka	ČSN EN ISO 14689-2 ČSN 75613	číselník výkazu	název	typ povrchu	výrobek do náru	z výrobku	geotextil	typ výrobku	poznamka	
pojmenování a popis zeminy a hornin - terénní popis																
260	1	Q					CSO	Or	I	NN	NV	NV	I	10	Oh	0.0 - 0.4 ČRNICE: humčná hlina, tmavě hnědá, písčitá, tuhá
259	2						F5 MI	s:Or	I	NN	NV	NV	I	for	Oh	0.4 - 1.0 PRACHOVITÁ HLINA: silně organická zemina, tmavě hnědá až černohnědá, tuhá
258	3						F6 CL	dSi	I	NN	NV	PV	I	1d	Oh	1.0 - 3.0 JÍLOVITÝ PRACH: deluviofluviální jíl s nízkou plasticitou, okrově hnědý, rezavě skvrnitý, se šedými smouhami, tuhý
257	4						F6 CI	dI	I	NN	NV	PV	I	1g	Op	3.0 - 4.5 JÍL: glaciifluviální jíl se střední plasticitou, slabě písčitý, tmavě šedý, místy organické čočky, měkký
256	5						F4 CS	saCl	I	NN	PV	PV	I	1g	Op	4.5 - 5.2 PISČITÝ JÍL: glaciifluviální, šedý, měkký až kašovitý, v poloze od 7.5 m kašovitý, ojediněle zrna do velikosti 1 cm
255	6						S4 SM	dSa	I	MN	PV	PV	I	2g	Op	5.2 - 5.6 JÍLOVITÝ PISEK: glaciifluviální, písek hnědý, šedý, střední silně zvodněný, středně uhnětý
254	7						F4 CS	saCl	I	NN	PV	PV	I	1g	Op	5.6 - 5.9 PISČITÝ JÍL: glaciifluviální, šedý, místy s organickými zbytky, měkký, nasycený
253	8						F6 CL	dSi	I	NN	NV	PV	I	1g	Op	5.9 - 8.0 JÍLOVITÝ PRACH: glaciifluviální jíl s nízkou plasticitou, slabě písčitý, rezavě hnědý, v poloze 6.8 - 7.2 m silně písčitý, tuhý, místy měkký
252	9						F6 CL	dSi	I	NN	NV	PV	I	1g	Op	8.0 - 10.1 JÍLOVITÝ PRACH: glaciifluviální jíl s nízkou plasticitou, tmavě šedý, v poloze 9.0 - 10.1 je rezavě hnědý, místy zaoblená zrna (křemen) o velikosti 1 - 4 cm, tuhý až pevný
251	10						G3 G-F	saGr	I	MN-Ne	V	V	II	3g	Op	10.1 - 12.1 PISČITÝ ŠTĚRK: glaciifluviální štěrk s příměsi jemnozrnou zeminou, hnědý, zrna štěrku jsou slabě zaoblená až zaoblená, kvádrová, o velikosti 2 - 10 cm (60%), materál plevelně křemen, do 10.5 m je naivní, niže vlnký až zvodněný, středně uhnětý až uhnětý
250	11						F8 CH	CI	I	VN	NV	NV	I	4a	N	
249	12															12.1 - 17.0 JÍL: marinní jíl s vysokou plasticitou, žlutavý, vápnitý, tuhý, od 15.0 m pevný
248	13															
247	14															
246	15															
245	16															
244	17															
243	18															
242	19															
241	20															
240	21															

G-Consult, spol. s r.o.  
Trocnovská 704/9  
702 00 Ostrava  
Tel.: +420 507 430 811  
WWW.G-CONSULT.CZ

Dokumentovat  
H. Zegharský  
01.07.2014

Narodená Nadaňa - místní číslo: 13, 124 4, 141, 123 41

Velkáčova Nadaňa - místní číslo: 18, 294 11

(D) JV-207

## GEOTECHNICKÝ PROFIL VRTU

MÍSTO: BH 171 Opava, severní obchvat - západní část, podrobný GTP		DATUM VRTÁNÍ: 06.10.2014		X + JTSK (m): 1084735.61		Y + JTSK (m): 499231.69		Z (m n.m.): 260.3		SONDA: JV-207											
KOHOUTAVA URB 234		ZDOSOB VRTÁNÍ Jaderný		VÝMĚSTKA J. Antonín		2 pažnice (m n.m.):															
Měřeno 1:100																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12										
250	259	258	257	256	255	254	253	252	251	250	249										
248	247	246	245	244	243	242	241	240	239	238	237										
236	235	234	233	232	231	230	229	228	227	226	225										
224	223	222	221	220	219	218	217	216	215	214	213										
212	211	210	209	208	207	206	205	204	203	202	201										
200	199	198	197	196	195	194	193	192	191	190	189										
188	187	186	185	184	183	182	181	180	179	178	177										
176	175	174	173	172	171	170	169	168	167	166	165										
164	163	162	161	160	159	158	157	156	155	154	153										
152	151	150	149	148	147	146	145	144	143	142	141										
140	139	138	137	136	135	134	133	132	131	130	129										
128	127	126	125	124	123	122	121	120	119	118	117										
116	115	114	113	112	111	110	109	108	107	106	105										
104	103	102	101	100	99	98	97	96	95	94	93										
92	91	90	89	88	87	86	85	84	83	82	81										
80	79	78	77	76	75	74	73	72	71	70	69										
68	67	66	65	64	63	62	61	60	59	58	57										
56	55	54	53	52	51	50	49	48	47	46	45										
44	43	42	41	40	39	38	37	36	35	34	33										
32	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21										
20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9										
8	7	6	5	4	3	2	1	N	A	2.8	1.5										
PLP																					

G Consult, spol. s r.o.  
Třebovská 784/9  
702 00 Opava  
tel.: +420 567 430 911

Dokumentoval:  
S. Šimková  
06.10.2014

Narizená hladina - m.p.t. (m n.m.): 2.8 (257.5)  
Ustanovená hladina - m.p.t. (m n.m.): 1.5 (255.5)

(D) JV-212

## GEOTECHNICKÝ PROFIL VRTU

AKCE: SR. I/II Oprava, severní obchvat - západní část, podrobný GTP  
 DATUM VRTÁNÍ: 29.09.2014  
 SOUTĚŽ: URB 2 SA  
 ZPŮSOB VRTÁNÍ: jádrový  
 VRTMISTR: J. Antonín

X - JTSK (m): 1084730.01  
 Y - JTSK (m): 499163.03  
 Z (m n.m.): 260.3  
 Z pažnice (m n.m.):

SONDA:  
**JV-212**

Měřítko 1:100

e m	e m	zeminy a horniny	odhad zpracová- ných schéma výstupů	Načerpá- vaná poz. vody	schéma výstupů	ČSN 73613 ISO 16892	ČSN 73613 ISO 16892	ředitelství ČSN 73613	namrazost	vložení pro vložení polodíl	vložení do dásnu	vložení výška u geotektonický po	uragrafie	pojmenování a popis zemin a hornin - terénní popis
260	0													0.0 - 0.8 NAVÁŽKA: do 0.4 m beton, do 0.8 m hliny pesek, tmavé hnědý, s ojedinělými úlomky cihel, mokrý, středně tuhý
259	1													0.8 - 1.0 PRACHOVITÁ HLINA: sáně humusaná tůma, organická zemina, tmavě hnědá až černohnědá, tuhá
258	2													
257	3													
256	4													
255	5													
254	6													
253	7													
252	8	N												
251	9													
250	10													
249	11													
248	12													
247	13	N												
246	14													
245	15													
244	16													
243	17													
242	18													
241	19													
240	20													
239	21													

Geotest, spol. s r.o.  
 Tř. 17. listopadu 754/3  
 752 00 Ostrava  
 Tel.: +420 597 499 911  
 WWW.GEOTEST.CZ

Dokumentoval:  
 H. Zoglobosov  
 29.09.2014

Nanášená hladina - m.p.t (m n.m.): 3.2 (257.1)  
 Uzálohovaná hladina - m.p.t (m n.m.): 1.9 (255.5)

(D) JV-320

GEOTECHNICKÝ PROFIL VRTU

AKCE: Silnice Opava, severní obchvat - západní část, podrobný GTP

DATUM VRTÁNÍ: 15.10.2014

X - JTSK (m): 1024697.85

SOPRAVA: Multidrill Hyndaga

Y - JTSK (m): 499575.95

ZPŮSOB VRTÁNÍ: jádrový

Z (m n.m.): 288.38

VRTMISTR: Prokop

Z pažnice (m n.m.):

JV-320

e m	c mpt	znamky a horony	odkazovací číslo	horizontální pozice pod vrstvou	horizontální pozice pod vrstvou	číslo ČSN 755130	číslo ČSN 755130 tabulkové řešení 2	číslo ČSN 755133	charakteristika	rozměr po pozdívce	rozměr po násyku	příslušnost příslušnost příslušnosti	geotektonický obor	struktura	pojmenování a popis zeminy a horniny - terénní popis
268	0	✓ ✓ ✓ ✓ ✓				MSO	Or	I	NN	NV	NV	I	1e	Or	0.0 - 0.8 ORNICE: humozemní hněina, tmavě hnědá, prachovitoplstítá, tuhá, drobná; od 0.3 m podzemí: tmavě hnědá, drobná
267	1	✓				F6 CI	siCl	I	NN	NV	PV	I	1e	Op	0.8 - 3.2 PPACHOVITÝ JL: eolicík jíl se sádrovinou, plastičitou, světle hnědý, žlutě smoukovavý, tuhý
266	2		N			F6 CL	sadSi	I	NN	NV	PV	I	1e	Op	3.2 - 4.4 JÍLOVITÝ PRACH: eolicík jíl s malou sádrovinou, s plstičitými vložkami v intervalu 3.3 - 3.4 m a 3.8 - 3.9 m, světle hnědý, tuhý, na bázi v intervalu 3.9 - 4.4 m, je měkký, v hloubce 3.7 - 4.1 m rezavě hnědá hrana vlnovin
265	3					G3 G-F	saGr	I	MN-Ne	V	V	I	3g	Op	4.4 - 5.0 PISCITY STĚRÍ: glaciální štěrk s příměsí jemnozrnné zeminy, zelenohnědý, střední, zrna štěrku slabě zaoblená o velikosti do 1 - 3 cm, mno. 5 cm, materiál převážně kamen, suchý, střední uhlerty
264	4														
263	5	o o o o o	PLP												
262	6														
261	7														
260	8														
259	9														
258	10														
257	11														
256	12														
255	13														
254	14														
253	15														
252	16														
251	17														
250	18														
249	19														
248	20														
247	21														

Q-Consult, spol. s r.o.  
Trnovanská 704/8  
702 00 Brno  
Tel.: +420 507 430 011  
www.q-consult.cz

Dokumentovat:  
M. Polářa  
13.10.2014

Naměřil/naměřila: M. Polářa (13.10.2014)  
Vložil/vložila: M. Polářa (13.10.2014)



(D) JV-323

GEOTECHNICKÝ PROFIL VRTU

AKCE: Sil. V11 Opava, severní obchvat - západní část, podrobný GTP  
 DATUM VRTÁNÍ: 16.10.2014 X - JTSK (m): 1084880.59  
 SOUPRAVA: Multidrill Hyndaga Y - JTSK (m): 499505.35  
 ZPŮSOB VRTÁNÍ: jádrový Z (m n.m.): 266.79  
 VRTMISTR: Prokop Z pažnice (m n.m.):

SCHEM  
JV-323

pojmenování a popis zeminy a horniny  
- terénní popis

m p.v.	m p.v.	zemina	hmota	skořice	hmota	hmota	hmota	hmota						
profila vrtu zjištěna geologická														
266	0	MISO	Or	I	NN	NV	NV	I	10	Oh	0.0 - 0.4 ORNICE: humózní hlina, tmavě hnědá, prachovitopísčitá, tuhá, erodivá			
265	1	F6 CL	sCl	I	NN	NV	PV	I	1e	Op	0.4 - 3.4 PRACHOVITÝ JÍL: ecický jíl se střední plasticitou, žlutohnědý, slabě vápnitý, tuhý			
264	2	F6 CL	sasiCl	I	NN	NV	PV	I	1e	Op	3.4 - 4.7 PÍŠČITOPRACHOVITÝ JÍL: ecický jíl s miskou plasticitou, žlutohnědý, tuhý			
263	3	S4 SM	siSa	I	MN	PV	PV	I	2g	Op	4.7 - 5.0 PRACHOVITY PISEK: glaciakustinni, jemný písek hlinitý, žlutohnědý, suchý, středně lehký			
262	4													
261	5													
260	6													
259	7													
258	8													
257	9													
256	10													
255	11													
254	12													
253	13													
252	14													
251	15													
250	16													
249	17													
248	18													
247	19													
246	20													
245	21													

G-Consult, spol. s r.o.  
Trocnovská 784/9  
702 00 Ostrava  
Tel.: +420 597 430 911  
www.g-consult.cz

Dokumentoval:  
L. Kratochvíla  
16.10.2014

Národní Nádoba - m.p.t. (m n.m.)  
Ustálená Nádoba - m.p.t. (m n.m.)



**(D) PV-211**

Česká geologická služba - útvar Geofond  
databáze geologicky dokumentovaných objektů, výpis pořízen dne : 26.08.2016



**VRT - ZÁKLADNÍ INFORMACE**


Stát	Česká republika	Nadmořská výška - souřadnice Z	260.26
Jazyk	česky	Inklinometrie (Y/N)	N
Název databáze	GDO	Účel	monitorovací, indikační, sanační
ID	731410	Hydrogeologické údaje (Y/N)	Y
Původní název	PV-211	Hloubka hladiny podzemní vody [m]	1.70
Zkrácený název	PV-211	Druh hladiny podzemní vody	ustálená
Rok vzniku objektu	2014	Karotáz (Y/N)	N
Poskytovatel dat	Česká geologická služba - Geofond	Provedené zkoušky	zkoušky zrnitosti - geotechnické rozbor - hydrogeologické zkoušky a měření - režimní měření [ hlad., tepl., výdat. ] - chemické rozbor vody
Hloubka vrtu (m)	20	Hmotná dokumentace (Y/N)	N
Primární dokumentace	GF P146267	Druh objektu	vrт svíslý
Souřadnice X - JTSK [m]	1084745.03	Geologický profil (Y/N)	Y
Souřadnice Y - JTSK [m]	499201.30	Organizace provádějící	Geoprospekt spol. s r.o., Ostrava
Způsob zaměření X,Y	zaměřeno	Organizace blokující	
Výškový systém	Balt po vyrovnání	Blokováno do	

**ZÁKLADNÍ LITOLOGICKÁ DATA**

Hloubka[m]	Stratigrafie	Popis
0 - 0.40	Kvartér	<b>hlína</b> písčitý humózní tuhý tmavá hnědá
0.40 - 1.80	Kvartér	<b>hlína</b> prachovitý silně humózní tuhý černá hnědá
1.80 - 2	Kvartér	<b>jíl</b> prachovitý smouhovitý tuhý tmavá hnědá příměs: organické látky
2 - 3.50	Kvartér	<b>jíl</b> prachovitý skvrnitý smouhovitý tuhý hnědá šedá
3.50 - 3.60	Kvartér	<b>jíl</b> prachovitý tuhý hnědá šedá
3.60 - 4	Kvartér	<b>jíl</b> prachovitý písčitý měkký zvědnělý šedá
4 - 4.80	Kvartér	<b>štěrk</b> prachovitý písčitý hrubozrnný ve valounech max. velikost částic 6 cm vlhký hnědá
4.80 - 6	Kvartér	<b>štěrk</b> písčitý hrubozrnný ve valounech max. velikost částic 6 cm šedá hnědá
6 - 6.60	Kvartér	<b>štěrk</b> písčitý křemenný balvanitý max. velikost částic 2 dm silně zvědnělý rezavá hnědá
6.60 - 8	Miocén	<b>jíl</b> vápnitý tuhý šedá
8 - 12.20	Miocén	<b>jíl</b> vápnitý tuhý pevný šedá
12.20 - 20	Miocén	<b>jílovec</b> v ostrohranných úlomcích slabě zpevněný

(E) V-1

Geologický profil



## (F) HV-5

Česká geologická služba - útvar Geofond  
databáze geologicky dokumentovaných objektů, výpis pořízen dne : 26.08.2016



### VRT - ZÁKLADNÍ INFORMACE


Stát	Česká republika	Nadmořská výška - souřadnice Z	265.07
Jazyk	česky	Inklinometrie (Y/N)	N
Název databáze	GDO	Účel	inženýrsko-geologický
ID	724940	Hydrogeologické údaje (Y/N)	Y
Původní název	HV-5	Hloubka hladiny podzemní vody [m]	5
Zkrácený název	HV-5	Druh hladiny podzemní vody	ustálená
Rok vzniku objektu	2013	Karotáž (Y/N)	N
Poskytovatel dat	Česká geologická služba - Geofond	Prováděné zkoušky	zkoušky zrnitosti - geotechnické rozbor - hydrogeologické zkoušky a měření - chemické rozbor vody
Hloubka vrtu (m)	7	Hmotná dokumentace (Y/N)	N
Primární dokumentace	GF P140636	Druh objektu	vrt svislý
Souřadnice X - JTSK [m]	1083922.20	Geologický profil (Y/N)	Y
Souřadnice Y - JTSK [m]	499527.37	Organizace provádějící	GEOSTA Ostrava s.r.o., Ostrava
Způsob zaměření X,Y	zaměřeno	Organizace blokující	
Výškový systém	Balt po vyrovnání	Blokováno do	

### ZÁKLADNÍ LITOLOGICKÁ DATA


Hloubka[m] Stratigrafie Popis		
0 - 1.30	Kwartér	<b>hlína</b> humózní prachovitý smouhovitý lokálně žíhaný tmavá hnědá černá okrová
1.30 - 2.60	Kwartér	<b>hlína</b> prachovitý skvrnitý vlhký pevný hnědá rezavá <b>povlak</b> černá šedá
2.60 - 3.40	Kwartér	<b>jíl</b> prachovitý vlhký tuhý středně pevný světlá hnědá
3.40 - 4.90	Kwartér	<b>jíl</b> prachovitý lokálně skvrnitý lokálně plastický světlá hnědá zelená příměs: limonit povlak <b>štěrkopisek</b> v čočkách příměs: písek
4.90 - 7	Kwartér	<b>štěrk</b> střednozrnný hrubozrnný křemenný pískovcový max.velikost částic 2 dm rezavá zelená hnědá příměs: metamorfovaná homina <b>písek</b> hrubozrnný

### LOKALIZACE V MAPĚ

(G) J-1



(G) J-3



(G) J-9

## (H) S-101

271, 82

S 101

I	Profil 1 : 50	Penetrace (0,1 MPa)	I	II	Makroskopický popis vrstev	III
			1	2	3	
1	0,30			1	0	ornice pevná
				2	CL-Cl	hlína hnědošedá, jílovitá, prachově písčitá, slabě zavlhlá, pevná, (L-pevná a polopevná)
				3	CL	hlína šedohnědá, jílovitá, slabě jemnozrně písčitá, slabě zavlhlá, pevná, (L-pevná)
				4	CL	hlína šedohnědá, jílovitá, slabě jemnozrně písčitá, slabě zavlhlá, tuhá
2	3,50			5	GF	štěrk šedohnědý, hrubý + kameny, křemenitý, stmelený jílovitým hrubozrnným pískem a křemínky, slabě zavlhly
3	4,50					Hladina podzemní vody nebyla naražená a ani se neustálila
4	4,80	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0				Z hl. 1m, 2m, 3m a 4m byly odebrány poloporušené vzorky
5	6,00	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0				Z hl. 5m byl odebrán porušený vzorek
						(L-pevná = konzistence dle laboratorních zkoušek)

(H) S-103


S 103

I	Profil 1 : 50	Penetrace (0,1 MPa)	I	II	Makroskopický popis vrstev	III
1	0,30		1	2	3	
2	2,50		1	O	ornice pevná	2
3	3,50		2	CI	hlína šedohnědá, jílovitá, prachově písčitá, slabě zavlhlá, pevná, (L-pevná a polopevná)	
4	4,80		3	CL	hlína šedohnědá, jílovitá, slabě jemnozrně písčitá, slabě zavlhlá, pevná, (L-pevná až polopevná)	3
5	6,00		4	CL	hlína šedohnědá, jílovitá, prachově písčitá, slabě zavlhlá, polopevná, (L-pevná až polopevná)	
			5	GF	štěrk šedohnědý, hrubý s kameny křemenitý, stmelený jílovitým hrubozrnným pískem a křemínky, slabě zavlhly	3
					Hladina podzemní vody nebyla naražená a ani se neustálila	2
					Z hl. 1m a 4m byly odebrány poloporušené vzorky	
					Z hl. 2m a 3m byly odebrány neporušené vzorky	4
					(L-pevná = konzistence dle laboratorních zkoušek)	2

PŘÍL. 4.3

SONDA				Opava Vávrovice–bioodpad		
(1) J-1	X	JSK	Z	X = 500208,38 m	Y = 1083239,89 m	Z = 274,14 m
M 1:100						
0 – 0,6:	Ornicie					
0,6 – 1,8:	Hlíná – světle hnědá, jílovitopísčitá, tuhá					
1,8 – 4:	Hlíná – žlutohnědá, jílovitopísčitá, tuhá					
4 – 4,5:	Hlíná – žlutohnědá, jílovitopísčitá, měkká					
4,5 – 6,4:	Hlíná – žlutohnědá, jílovitopísčitá, tuhá					
6,4 – 6,6:	Písek – rezavý, jílovitý, tuhý					
6,6 – 10:	Štěrk – šedohnědý, písčitý s pískovou jemnozrnou zeminou, valouny o velikosti do 3–5 cm, valouny kremene o velikosti 10–15 cm					

Hladina podzemní vody nebyla zjištěna ani se neustálila.




Legenda ke značkám vzorků:

- Porušený vzorek zeminy
- Palporušený vzorek zeminy
- Neporušený vzorek zeminy

POZNÁMKA:

Lze-li očekávat, že největší hladina podzemní vody bude pod základovou spárou v houze menší než je šířka základu, tak bude hodnota výpočtového úrovnatří R dřt uvedená výše snížena o 30 %. Nepříliš pro základní výpočty skupiny R.





Legenda ke značkám vzorků:

- Porušený vzorek zeminy
- Poloporušený vzorek zeminy
- Neporušený vzorek zeminy

POZNÁMKA:

Lze-li očekávat, že nejvyšší hladina podzemní vody bude pod základovou spárou, u hloubky menší než šírka základu, tedy sníží o 30 %. Neplatí pro zákl. půdy skupiny R.





				ČSN 73 1001								
				T	S	Y	$\beta$	$E_{def}$	C	$\varphi_u$	$\varphi_e$	$R_{dt}$ [kPa]
				HLADINA PODzemní VODY	KONZISTENCE ULEHOLOST	[kN/m³]	$\nu$	[MPa]	[kPa]	[°]	[°]	ŠÍŘKA ZÁKLADU [m]
Y	X	Z	ORIGIN	R	D	A	L	MPa	kPa	°	°	m
0	0.5 m	0.9 m		F6	CL	pemč	21.0	0.40	0.47	6–8	80	0
0.5 – 0,9:				F6	CL	tuhá	21.0	0.40	0.47	3–6	50	0
0,9 – 2,8:				F6	CL	tuhá	21.0	0.40	0.47	3–6	50	0
2,8 – 3,7:				F6	CL	tuhá	21.0	0.40	0.47	3–6	50	0
3,7 – 5,5:				F6	CL	mělká	21.0	0.40	0.47	3–6	50	0
5,5 – 8:				G3	G–F	stružný	19.0	0.25	0.83	80–90	0	30–35
											195	292
											455	325
												4

Legenda ke značkám vzorků:

- Parničný vzorek zeminy
- Poloporušený vzorek zeminy
- Neporušený vzorek zeminy

**POZNÁMKA:**  
Lze-li záležet na zákonu, že největší hlina podzemní vody bude pod zákonem spárová v hladce menší než je šířka základu, tažebního hornata vypočítanou úrovností  $R_{dt}$  uvedenou výše se sníží o 30 %. Neplatí pro zdejší pudy skupiny R.

SONDA				Opava Vávrovice–bioodpad										ČSN 73 1001															
(I) J–5				X	Y	Z	T	S	M	R	K	Y	Narozený	Ustřílený	Y	γ	ν	β	E	C	φ <sub>u</sub>	φ <sub>f</sub>	R <sub>dt</sub>	[kPa]	ŠÍŘKA ZAKLADU [m]	N	O	S	T
M 1:100	Z	BPV	0.00 m																										
0 – 0.4:	Ornice																												
0.4 – 1.3:	Hlina–světle hnědá, jílovitopísčitá, pevná																												
1.3 – 1.3:	Hlina–žlutohnědá, jílovitopísčitá, tuhá až pevná																												
3 – 4.3:	Písek–světle hnědý, jílovitý, tuhý, jemný zrnitý																												
4.3 – 5.8:	Hlina–žlutohnědá, od hloubky 5,2 metru rezavé šmouhovany, jílovitopísčitá, tuhá																												
5.8 – 9:	Štěrk–šedohnědý, písčitý s průměsem jemnozrnné zemin, valouny o velikosti do 5–7 cm, valouny kremene o velikosti 10–15 cm																												
Hlina podzemní vody nebyla zjištěna ani se neustálila.																													
Legenda ke značkám vzorek:																													
<input type="checkbox"/> Pouříšený vzorek zeminy																													
<input checked="" type="checkbox"/> Poloporušený vzorek zeminy																													
<input checked="" type="checkbox"/> Neporušený vzorek zeminy																													
POZNÁMKA:																													
Lze-li očekávat, že nejvyšší hlina podzemní vody bude pod základovou spárou v hloubce menší než šířka základu, tak bulkový hodnota vypočítané úrovností R <sub>dt</sub> uvedená výše se sníží o 30 %. Neplatí pro základ půdy skupiny R.																													

Legenda ke značkám vzorků:

Pouříšený vzorek zeminy

Poloporušený vzorek zeminy

Neporušený vzorek zeminy

POZNÁMKA:

Lze-li očekávat, že nejvyšší hlina podzemní vody bude pod základovou spárou v hloubce menší než šířka základu, tak bulkový hodnota vypočítané úrovností R<sub>dt</sub> uvedená výše se sníží o 30 %. Neplatí pro základ půdy skupiny R.

SONDA				Opava Vávrovice – bioodpad			
(1) J – 6	X	Y	Z	JTSK	X = 500123.26 m	Y = 1083260.27 m	Z = 273.51 m
M: 1:100				BPV			
0 – 0.5:	Ornice						
0.5 – 2.5:	Hlina – světle hnědá, jílovitopísčitá, tuhá						
2.5 – 4.6:	Hlina – žlutohnědá, jílovitopísčitá, tuhá Hlina – žlutohnědá, jílovitopísčitá, tuhá						
4.6 – 5.8:	Hlina – žlutohnědá, jílovitopísčitá, měkká						
5.8 – 7.2:	Písek – hnědý, jílovitý, středně až hrubězrnitý						
7.2 – 8:	Štěrk – šedohnědý, písčitý s průměrem lemozrné zeminy, valouny o velikosti do 5–7 cm valouny křemene o velikosti do 10–15 cm						


Hlina podzemní vody nebyla zjištěna ani se neustálila.

#### Legenda ke znackám vzorků:


- Porušený vzorek zeminy
- Poloporušený vzorek zeminy
- Neporušený vzorek zeminy


#### POZNAMKA:


Lze-li očekávat, že největší hlina podzemní vody bude pod základovou spárou v hloubce menší než je sírka základu, to bulková hodnota vysočové úrovně  $R_{ct}$  uvedená výše se sníží o 30 %. Nepište pro základní výšky skupiny R.



POZNAMKA:  
Lze-li očekávat, že největší hlina podzemní vody bude pod základovou spárou v hloubce menší než je sírka základu, to bulková hodnota vysočové úrovně  $R_{ct}$  uvedená výše se sníží o 30 %. Nepište pro základní výšky skupiny R.








Legenda ke značkám vzorků:

- Použitý vzorek zemin
- Neporušený vzorek zemin
- Neporušený vzorek zemin

**POZNAMKA:**

Lze-li očekávat, že nejvýšší hlina podzemní vody bude pod základovou spárou v hloubce menší než je šírka základu, tedy o 30 %. Neplatí pro zákl. půdy skupiny R.

SONDA				Opava, Vávrovice – bioodpad		
(I) J–10	X	Y	Z	X = 500215.23 m	Y = 1083387.17 m	Z = 272.12 m
M 1:100	Z	BPV				




Hladina podzemní vody nebyla zjištěna ani se neustálila.

#### Legenda ke značkám vzorků:

- Porušený vzorek zeminy
- Poloporušený vzorek zeminy
- Neporušený vzorek zeminy

#### POZNÁMKA:

Lze-li očekávat, že nejvýšší hladina podzemní vody bude pod základovou spárou v hloubce menší než šířka základu, tak bulková hodnota výročného úrovností R<sub>d</sub>, uvedená výše, se sníží o 30 %. Neplatí pro zákl. půdy s dílny R.



Légienda ke znadkám vzorků:


- Použený vzorek zeminy
- Polporušený vzorek zeminy
- Neporušený vzorek zeminy

POZNÁMKY:

Leží akékoliv, že největší hladina podzemní vody bude pod základovou spárou v hloubce menší než je šířka základu, to buďto hodnota výpočtové úrovností R dt uvedená výše se sníží a 30%. Neplatí pro zákl. pády skupiny R.

SONDA				Opava Vávrovice – bioodpad		
(1) J–12	x	y	z	JTSK	X =	Y =
M 1:100				BPV	500936.7 m	1083245.9 m
					Z =	271.23 m

Hlídána podzemní voda – bioodpad		
Y	Z PODZEM.	T
z	PODZEM.	S
R	R	R
Nacházené	Načázené	Načázené
Ustřílené	Ustřílené	Ustřílené
Y	Y	Y



Hlídána podzemní voda nebyla zjištěna ani se neustřínila.

#### Legenda ke značkám vzorků:

- Porušený vzorek zeminy
- Polopenoušený vzorek zeminy
- Naporušený vzorek zeminy

#### POZNÁMKY:

Lze-li očekávat, že nejvýšší hlídána podzemní voda bude pod základovou spárou v Hlubce menší než je sírka zakladu, tak budeho hodnota vypočítané unosnosti  $R_{dt}$  uvedená výše se snížit o 30 %. Neplatí pro zákl. půdy skupiny R.

#### ČSN 73 1001

Y Z PODZEM. O R N U S T R B O L	S M B O L	KONZISTENCE ULEHOLOST A D	$\gamma$ [kN/m <sup>3</sup> ]	$\nu$	$E_{def}$ [MPa]	$C_u$ [kPa]	$\varphi_u$ [°]	$\varphi_e$ [°]	R <sub>dt</sub> [kPa]		
									$\gamma$ [kN/m <sup>3</sup> ]	$C_u$ [kPa]	$\varphi_u$ [°]
0.00 m	0.3 m								≤ 3	0.5	1
0 – 0.3:									1		
0.3 – 1.9:									1		
1.9 – 2.5:									1		
2.5 – 3.2:									1		
3.2 – 4:									1		
4 – 4.5:									1		
4.5 – 6:									1		

(J) V-4

V 4 - strojní vrt /1

Kóta terénu : 278,24 m n.m.

Souřadnice : X - 1 082 953,54

Y - 500 551,18

Ø 330 mm

Hloubeno : 30. 8. 1966

0,00 - 0,20 šedočerná prachovitá humozná hlina hojně jemně silné, jemně prokolenčlá s úl. třmenou do 0,5 cm, většinou do

0,2 cm, cca 2 %. Místy výpnitá konkrece do vel. 1 cm, cca 1 %, konsistence tuhá

0,20 - 4,50 šedožlutohnědá sprašová hlina málo jemně silné, obdobně výpn. círováry  $\text{CaCO}_3$  do vel. 7 cm cca 5 %, místy neregulovaně sytě žlutě smouhoučená, konsistence tuhá až povážlivá

4,50 - 6,00 sv. žlutá sprašová hlina, místy až výšivat zářivá, málo jemně silné, konsistence povážlivá

II. Hlina podzemní vody nevznášela.

(J) V-4A

V 4a - strojní vrt /2

Kóta terénu : 280,38 m n.m.

Souřadnice : X - 1 082 835,57

Y - 1 500 644,07

Ø vrtu 330 mm

Hloženo : 29. 8. 1966

- 0,00 - 0,30 Šedočerná prachovitá lamozní hlina, hojně jemně zlínatá, s hojnými drobnými kořínky, s úlomky křomene do 0,3 cm, cca 3 %, konsistence tuhá
- 0,30 - 1,50 sv. šedohnědá, místy žlutohnědá sprašová hlina, málo jemně zlínatá, místy nepravidelně jemně písčitá, s nepravidelnými vyhnilymi dutinami po kořincích, konsistence tuhá
- 1,50 - 4,00 sv. šedožlutohnědá sprašová hlina, málo jemně zlínatá, je patrné pův. rovnoběžné uložení, obsahuje hojně Fe bročky, ojed. i Mn bročky, konsistence pevná
- 4,00 - 6,00 sv. žlutohnědá přeplavená sprašová hlina, jemně písčitá, kostkovitého rozpadu, místy rezavě hnědě až tnevhognědě nepravidelně smouhovaná, málo jemně zlínatá, konsistence pevná

Hladina podzemní vody nonaražona.

**(K) HV-217****VRT - ZÁKLADNÍ INFORMACE**

Stát	Česká republika	Nadmořská výška - souřadnice Z	264.70
Jazyk	česky	Inklinometrie (Y/N)	N
Název databáze	GDO	Účel	hydrogeologický
ID	314015	Hydrogeologické údaje (Y/N)	Y
Původní název	HV-217	Hloubka hladiny podzemní vody [m]	7.20
Zkrácený název	HV-217	Druh hladiny podzemní vody	ustálená
Rok vzniku objektu	1973	Karotáž (Y/N)	N
Poskytovatel dat	Česká geologická služba - Geofond	Provedené zkoušky	paleontologické rozborы - chemické rozborы vody - hydrogeologické zkoušky a měření - geotechnické rozborы
Hloubka vrtu (m)	17	Hmotná dokumentace (Y/N)	N
Primární dokumentace	GF P120605,GF P097868,GF P024335,GF F2006454	Druh objektu	VRT svíslý
Souřadnice X - JTSK [m]	1085056.10	Geologický profil (Y/N)	Y
Souřadnice Y - JTSK [m]	499324	Organizace provádějící	Geotest n.p. Brno
Způsob zaměření X,Y	zaměřeno	Organizace blokující	
Výškový systém	Balt po vyrovnání	Blokováno do	

**ZÁKLADNÍ LITOLOGICKÁ DATA****Hloubka[m] Stratigrafie Popis**

0 - 0.60	Kvartér	<b>omice</b> tmavá hnědá
0.60 - 2.50	Kvartér	<b>hlína</b> skvrnitý jílovitý žlutá hnědá
2.50 - 4	Kvartér	<b>hlína</b> smouhovitý jílovitý rezavá žlutá
4 - 4.30	Kvartér	<b>hlína</b> skvrnitý jílovitý rezavá hnědá šedá
4.30 - 6	Kvartér	<b>štěrk</b> opracovaný ulehly max.velikost částic 2 dm drobový hnědá příměs: křemen <b>písek</b> jemnozrnný střednozrnný
6 - 8.30	Kvartér	<b>štěrk</b> opracovaný ulehly max.velikost částic 3 dm křemenný hnědá šedá <b>písek</b> střednozrnný hrubozrnný
8.30 - 9.20	Kvartér	jíl žlutá hnědá
9.20 - 11	Kvartér	<b>štěrk</b> opracovaný ulehly křemenný max.velikost částic 3 dm žlutá hnědá <b>písek</b> střednozrnný hrubozrnný
11 - 11.60	Kvartér	jíl tuhý tmavá hnědá
11.60 - 15	Kvartér	<b>štěrk</b> opracovaný ulehly max.velikost částic 3 dm křemenný žlutá hnědá příměs: droba <b>písek</b> střednozrnný hrubozrnný
15 - 17	Tertiér	jíl vápnitý zelená šedá

## (L) HMÚ 59B

### **VRT - ZÁKLADNÍ INFORMACE**

Stát	Česká republika	Nadmořská výška - souřadnice Z	261.50
Jazyk	česky	Inklinometrie (Y/N)	N
Název databáze	GDO	Účel	pozorovací
ID	315028	Hydrogeologické údaje (Y/N)	Y
Původní název	HMÚ-59B	Hloubka hladiny podzemní vody [m]	7
Zkrácený název	HMÚ-59B	Druh hladiny podzemní vody	ustálená
Rok vzniku objektu	1972	Karotáž (Y/N)	N
Poskytovatel dat	Česká geologická služba - Geofond	provedené zkoušky	chemické rozborы vody - hydrogeologické zkoušky a měření - dlouhodobá měření v rámci sítě HMÚ
Hloubka vrtu (m)	10.10	Hmotná dokumentace (Y/N)	N
Primární dokumentace	GF FZ005587	Druh objektu	vrt svislý
Souřadnice X - jTSK [m]	1085482.20	Geologický profil (Y/N)	Y
Souřadnice Y - jTSK [m]	499221.56	Organizace provádějící	Geotest n.p. Brno
Způsob zaměření X,Y	zaměřeno	Organizace blokující	
Výškový systém	Balt po vyrovnání	Blokováno do	

### **ZÁKLADNÍ LITOLOGICKÁ DATA**

Hloubka[m]	Stratigrafie	Popis
0 - 0.70	Kvartér	ornice tmavá hnědá
0.70 - 2	Kvartér	hlína sprašový hnědá
2 - 3	Kvartér	jíl měkký tmavá hnědá
3 - 4	Kvartér	písek jílovitý žlutá hnědá
4 - 8.50	Kvartér	štěrk střednozrnný hrubozrnný polymiktní šedá hnědá
8.50 - 10.10	Miocén střední	jíl měkký tuhý hnědá

### **LOKALIZACE V MAPĚ**


## **Průmyslová zóna Jaktař, Vávrovice**

Předběžné IG a HG posouzení

### **Příloha č. 4**

Schematické geologické řezy

## GEOLOGICKÝ ŘEZ A - A'




### Legenda:

- PŘEDPOKLÁDANÝ PRŮBĚH ROZHRANÍ VRSTEV
- NARAŽENÁ HLADINA PODZEMNÍ VODY
- USTÁLENÁ HLADINA PODZEMNÍ VODY

Akce:  
Z16-084 Průmyslová zóna Jaktař, Vávrovice  
Vypracoval: Ing. David Muška Datum: srpen 2016 Měřítko: 1 : 4 000 / 1 : 200  
Název výkresu: Schematický geologický řez A-A'  
Příloha č.: 4.1



## GEOLOGICKÝ ŘEZ B - B'




### Legenda:

- PŘEDPOKLÁDANÝ PRŮBĚH ROZHRANÍ VRSTEV
- NARAŽENÁ HLADINA PODZEMNÍ VODY
- USTÁLENÁ HLADINA PODZEMNÍ VODY

Akce:  
Z16-084 Průmyslová zóna Jaktař, Vávrovice  
Vypracoval: Ing. David Muška Datum: srpen 2016 Měřítka: 1 : 4 000 / 1 : 200  
Název výkresu: Schematický geologický řez B-B'  
Příloha č.: 4.2



## GEOLOGICKÝ ŘEZ C - C'




### Legenda:

- PŘEDPOKLÁDANÝ PRŮBĚH ROZHRANÍ VRSTEV
- ▼ NARAŽENÁ HLADINA PODZEMNÍ VODY
- ▲ USTÁLENÁ HLADINA PODZEMNÍ VODY

Akce:  
Z16-084 Průmyslová zóna Jaktař, Vávrovice  
Vypracoval: Ing. David Muška Datum: srpen 2016 Měřítko: 1 : 4 000 / 1 : 200  
Název výkresu: Schematický geologický řez C-C'  
Příloha č.: 4.3



# GEOLOGICKÝ ŘEZ D - D'



## Legenda:

- PŘEDPOKLÁDANÝ PRŮBĚH ROZHRANÍ VRSTEV
- NARAŽENÁ HLADINA PODZEMNÍ VODY
- USTÁLENÁ HLADINA PODZEMNÍ VODY

Akce: Z16-084 Průmyslová zóna Jaktař, Vávrovice  
 Vypracoval: Ing. David Muška Datum: srpen 2016 Měřítko: 1 : 4 000 / 1 : 200  
 Název výkresu: Schematický geologický řez C-C'  
 Příloha č.: 4.4

